

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNI – PARTI COMUNI

VIA CAPOLUNGO CIV. 24 INTERNO 58 – BOX N. 13



FOTO 1, 2, 3: immagini tratte da Google Maps





FOTO 4,5: prospetto principale del Condominio Eden sul parco di pertinenza



FOTO 6,7: parco di pertinenza del Condominio Eden con piscina



FOTO 8,9,10: parco di pertinenza e viali carrabili



FOTO 11,12: prospetto laterale



FOTO 13: viale carrabile di accesso all'ingresso principale posto sul prospetto posteriore (nord)



FOTO 14,15: prospetto nord dell'immobile; in vista l'ingresso principale con portineria



FOTO 16: prospetto nord – in evidenza gli affacci dell'interno 58



FOTO 17: atrio di ingresso



FOTO 18: salone comune



FOTO 19: terrazza comune



FOTO 20: vista dalla terrazza verso la piscina



FOTO 21,22: ascensore principale e di servizio



FOTO 23: corridoio piano quarto



FOTO 24,25: porta di accesso al vano scala e vano scala






FOTO 26: cancello carrabile di uscita



FOTO 27: cancello carrabile su via Capolungo