



Camere da letto





Particolari costruttivi copertura





Ubicazione esterna posti auto



LOTTO 9 – sub. 108






Giardini di proprietà (fronte e retro)





Accesso unità immobiliare




Piano terra - ingresso, soggiorno, cucina e bagno







Piano primo - camere, bagno e balcone





Finiture unità immobiliare






Finiture unità immobiliare






LOTTO 10 - sub. 117




Identificazione esterna






Piano terra - ingresso





Finiture interne






Finiture interne



LOTTO 11-12-13 - sub. 121 (A / B / C)




Piano terra 121 A - identificazione






Piano terra 121 A - individuazione stato attuale dei luoghi





Piano primo sub. 121 A – solaio attuale unità immobiliare






Piano terra e primo sub. 121 A - stato attuale finiture










Piano terra e primo sub. 121 A - stato attuale finiture






Piano terra e primo sub. 121 A - stato attuale finiture ed impianti












Piano primo sub. 121 B – stato attuale-finiture






Piano terra sub. 121 B - stato attuale finiture





Piano terra sub. 121 C - individuazione unità immobiliare





Piano terra sub. 121 C – stato attuale finiture






Piano terra sub. 121 C -stato attuale finiture











Piano terra sub. 121 C –stato attuale finiture




LOTTO 1 - sub. 66






Box – sub. 56/66




POSTI AUTO – sub. 48/50



BOX - sub. 40 e 44



BOX - sub. 36



Posti auto - sub. 67/68

