


# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Immobile 1 - Fabbricato p.lla 82**

**Immobile 4 – terreno p.lla 601**



**Immobile 3 – terreno p.lla 438**

**Immobile 2 – terreno p.lla 440**


**Foto n. 1:** Vista dall'alto del compendio pignorato – immagine tratta da Google Maps

**Immobilabile 1 - Fabbricato p.Ila 82**

**Immobilabile 4 - terreno p.Ila 601**

**Immobilabile 3 - terreno p.Ila 438**

**Immobilabile 2 - terreno p.Ila 440**



**Foto n. 2:** Vista dall'alto del compendio pignorato – immagine tratta da Formaps

**Fabbricato p.la 82**  
**IMMOBILE 1**



**Portico –  
piano primo**

**Scala esterna  
non prevista  
in progetto**

**Foto n. 3: Immobile 1 – Fabbricato p.lla 82**



**Foto n. 4: Immobile 1 – Fabbricato p.IIa 82**



**Accesso al piano terra**

**3 Contatori**

**Foto n. 5: Immobile 1 – Fabbricato p.IIa 82**



**Foto n. 6:** Immobile 1 – Fabbricato p.IIa 82



**Foto n. 7:** Particolare stato di manutenzione del fabbricato



Foto n. 8: Particolare copertura del fabbricato



**Foto n. 9:** Vano - cucina – piano terra del fabbricato



**Foto n. 10:** Disimpegno – piano terra del fabbricato




**Foto n. 11:** Bagno al posto del corpo scala originario, di cui si prevede il ripristino – piano terra


Parete con  
porta murata



**Foto n. 12:** Vano in cui si prevede la riapertura della porta interna – piano terra del fabbricato



**Foto n. 13:** Vano – piano terra



**Foto n. 14:** Vano con altezza pari a circa 1,50 metri – piano terra del fabbricato



Contatori  
acqua

**Foto n. 15:** Vano con altezza pari a circa 1,50 metri – piano terra del fabbricato




**Foto n. 16:** Locale caldaia



**Foto n. 17: Soggiorno – piano primo**



Foto n. 18: Cucina – piano primo




**Foto n. 19:** Camera da letto – cabina armadio – piano primo



**Foto n. 20:** Camera da letto – piano primo



**Foto n. 21:** Bagno – piano primo



**Particolare illuminazione  
del preesistente corpo  
scala**

**Foto n. 22:** Bagno al posto del corpo scala originario, di cui si prevede il ripristino – piano primo



**Foto n. 23:** Corridoio – piano primo



**Foto n. 24:** Balconi – piano primo




Foto n. 25: Cucina – soggiorno – piano secondo



**Foto n. 26:** Camera da letto – cabina armadio – piano secondo



**Foto n. 27:** Camera da letto – cabina armadio – piano secondo



**Foto n. 28:** Camera da letto – piano secondo



**Foto n. 29:** Bagno – piano secondo



**Foto n. 30:** Ripostiglio al posto del corpo scala originario, di cui si prevede il ripristino – piano secondo




**Foto n. 31:** Corridoio – piano secondo





**Foto n. 32:** Balconi – piano secondo

Terrazzo



**Foto n. 33:** Scala esterna in ferro non prevista in progetto, di cui si prevede la rimozione



**Foto n. 34:** Scala di accesso al vano lavanderia sul pianerottolo ed alla soffitta



to



Foto n. 35: Soffitta

**TERRENI UTILIZZATI COME CORTE  
P.LLE 440, 438 E 601**

**IMMOBILI 2-3-4**



Locale  
deposito

**Foto n. 36:** Accesso al compendio pignorato




**Foto n. 37:** Accesso a valle del fabbricato



**Foto n. 38:** Delimitazioni corte



**Foto n. 39:** Corte - Particolare sistemazione



**Foto n. 40:** Rampa di accesso alla parte sottostante del fabbricato



**Foto n. 41:** Corte – area sistemata con alberi da frutto



**Foto n. 42:** Corte – area sistemata con alberi da frutto




Foto n. 43: Corte – ubicazione bombolone a GPL



**Foto n. 44:** Vecchio forno a legna in disuso



**Foto n. 45:** Locale deposito accanto all'accesso del compendio pignorato



**Foto n. 46:** Locale deposito - particolare interno



**Foto n. 47:** Locale di deposito a valle della rampa

Locale deposito



Foto n. 48: Locale di deposito a valle della rampa



**Foto n. 49:** Locale di deposito – particolare interno