


FOTO N. 1

UBICAZIONE IMMOBILE VIA DEGLI ARCHI DI SAN LIDANO N.2 - 04018 SEZZE (LT)



**FOTO N. 2-3-4-5**

**SPAZI COMUNI AI COMPROPRIETARI DEGLI IMMOBILI**

INGRESSO PEDONALE E CARRABILE DA VIA DEGLI ARCHI DI SAN LIDANO



SPAZI DI MANOVRA E PARCHEGGI SCOPERTI (PART. 1416)



BOX AUTO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI ALCUNI DEI COMPROPRIETARI



VILLETTE A SCHIERA NEL LOTTO IN QUESTIONE




FOTO N. 6-7-8

FACCIE ESTERNE IMMOBILE (PART. 1420) E INGRESSO AL GIARDINO PRIVATO



FOTO DA N. 9 A N. 16  
VISTE GIARDINO ESCLUSIVO



CALDAIA A GPL






IMPIANTO AUTOCLAVE AUTONOMO





FOTO DA N. 17 A N. 23


PORTONCINO DI INGRESSO ALL'ABITAZIONE (PART. 1420), DALLA CORTE PRIVATA  
(GIARDINO)



PORTONCINO BLINDATO



FINISTRATURA CON TELAIO IN ALLUMINIO E CORPO IN VETROCAMERA



PERSIANE METALLICHE




FOTO DA N. 24 A N. 33

VISTE PIANO TERRA

SALA PRANZO/SOGGIORNO AL PIANO TERRA



TERMOCAMINO AL PIANO TERRA






VENTILCONVETTORE FANCOIL



CUCINA AL PIANO TERRA



VENTILCONVETTORE FANCOIL



BAGNO AL PIANO TERRA

DANNI DA BAGNAMENTO



RADIATORE



VANO SCALA PER ANDARE AL PIANO PRIMO



RIPOSTIGLIO SOTTOSCALA





FOTO DA N. 34 A N. 45



VISTE PIANO PRIMO

BAGNO AL PIANO PRIMO





PRIMA CAMERA DA LETTO AL PIANO PRIMO




DANNI DA BAGNAMENTO NELLA PRIMA CAMERA DA LETTO



SECONDA CAMERA DA LETTO AL PIANO PRIMO



BALCONCINO AL PIANO PRIMO



LOCALE DI SGOMBERO/LAVANDERIA AL PIANO PRIMO

