

1. Vista Su prospetto lato Sud Est



2. Vista Dalla Via , in evidenza la tettoia priva di autorizzazione



3. Vista Lato Nord - Est



4. Vista zona giorno e ingresso abitazione



5. Vista soggiorno in evidenza il soppalco



6. Vista del soppalco basso con accesso per mezzo di una scala addossata.



7. Zona del soppalco bassa



8. Camera da Letto matrimoniale con accesso al bagno sulla dx





9. Bagno – con accesso diretto sulla camera matrimoniale



10. Bagno – A dx l'accesso alla camera matrimoniale



11. Balcone esterno coperto con tettoia non autorizzata.



12.