



Foto n. 51 – Assisi. Edificio n. 2 - sub. 5: monolocale (porta di ingresso e antibagno).



Foto n. 52 – Assisi. Particolare ingresso carrabile dalla strada alla proprietà (a sx edificio n. 3).



Foto n. 53 – Assisi. Come foto precedente: edificio n. 3 (frontestrada).



Foto n. 54 – Assisi. Edificio n. 3 (facciata frontestrada lato sx).



Foto n. 55 – Assisi. Edificio n. 3 (facciata frontestrada lato dx).



Foto n. 56 – Assisi. Edificio n. 3: facciata nord-est (lato edifici nn. 1 e 2).




Foto n. 57 – Assisi. Edificio n. 3 (sullo sfondo l'ed. n. 1)



Foto n. 58 – Assisi. Edificio n. 3: particolari strutture.



Foto n. 59 – Assisi. Porzioni abusive da smantellare (lato nord-est).



Foto n. 60 – Assisi. Particolari recinzioni e nicchia contatori.