

ELABORATO FOTOGRAFICO

Esterno



Fotografia N. 1 - Vista dalla Via Campidano



Fotografia N. 2 - Vista dalla Via Meilogu, angolo Via Campidano



Fotografia N. 3 - Vista dalla Via Meilogu



Fotografia N. 4 - Vista dal cortile Prospetto laterale destro

ELABORATO FOTOGRAFICO

Interni



Fotografia N. 5 - Locale di Sgombero 45,70 mq - Piano Seminterrato



Fotografia N. 6 - Locale di Sgombero 45,70 mq - Piano Seminterrato



Fotografia N. 7 - Locale Dispensa 5,95 mq - Piano Seminterrato



Fotografia N. 8 - Vista Vano Scala - Piano Seminterrato



Fotografia N. 9 - Locale di Sgombero 22,40 mq - Piano Seminterrato



Fotografia N. 10 - Vista W.C. (5,05 mq) - Piano Seminterrato



Fotografia N. 11 - Vista Posto Auto -Piano Seminterrato



Fotografia N. 12 - Vista Camera 13,00 mq - piano terra



Fotografia N. 13 - Vista Studio 14,35 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 14 -Particolare intradosso solaio Studio 14,35 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 15 - Vista Soggiorno 40,60 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 16 - Particolare finestra Soggiorno 40,60 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 17 - Vista Vano Scala - Piano Rialzato



Fotografia N. 18 - Vista Vano Scala - Piano Rialzato



Fotografia N. 19 - Vista Bagno 7,00 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 20 - Vista Camera 12,10 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 21 - Vista Camera 16,40 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 22 - Vista Camera 11,45 mq - Piano Rialzato



Fotografia N. 23 - Vista Mansarda 63,80 mq - Piano Primo



Fotografia N. 24 - Vista Mansarda 63,80 mq - Piano Primo



Fotografia N. 25 - Particolare Copertura



Fotografia N. 26 - Vista Terrazza 7,00 mq - Piano Primo