



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMOBILE IN CAMOGLI VIA MIGLIARO 64 INT 2 E POSTI AUTO NUMERI 15 E 16



Vista del soggiorno verso cottura



Altra vista del soggiorno verso il terrazzo



Vista dell'angolo cottura



Sopra e sotto: vistedel terrazzo/cortile






Vista della camera lato terrazzo



Altra vista della camera




Vista del ripostiglio nell'ingresso



Vista della camera matrimoniale






Vista del servizio igienico



Altra vista del soffitto della camera matrimoniale, con alonature ed infiltrazioni



Vista della camera matrimoniale verso l'ingresso



Vista della cantina



Vista esterna del fabbricato interessato da lavori di manutenzione straordinaria



Altra vista esterna del fabbricato interessato da lavori di manutenzione straordinaria



Altra vista esterna del fabbricato interessato da lavori di manutenzione straordinaria