

LOTTO 2







foto nr. 01: vista esterni lato sud



foto nr.02: vista esterni lato ovest



foto nr.03: vista ovest (particolare lastrico)



foto nr.04: vista nord (retro immobile)




foto nr.05: vista la sud-est ingresso



foto nr.06: vista lato est



foto nr.07: vista portone ingresso condominio




foto nr.08: vista scala condominiale




foto nr.09: vista ingresso abitazione




foto nr.10: vista interno abitazione




foto nr.11: vista interno abitazione




foto nr.12: vista interno abitazione




foto nr.13: vista interno abitazione




foto nr.14: particolare pavimento




foto nr.15: particolare finestra




foto nr.16: vista interno abitazione



foto nr.17: vista interno abitazione



foto nr.18: vista interno abitazione




foto nr.19: vista interno abitazione




foto nr.20: vista interno abitazione




foto nr.21: vista interno abitazione




foto nr.22: particolare pavimenti




foto nr.23: vista interno abitazione



foto nr.24: vista interna abitazione




foto nr.25: vista interno abitazione



foto nr.26: vista interno abitazione




foto nr.27: vista interno abitazione



foto nr.28: vista interno abitazione



foto nr.29: vista interno abitazione



foto nr.30: vista interno abitazione



foto nr.31: vista interno abitazione



foto nr.32: vista interno abitazione




foto nr.33: particolare pavimento




foto nr.34: particolare impianti



foto nr.35: particolare impianti




foto nr.36: particolare impianti



foto nr.37: particolare impianti



foto nr.38: particolare impianti




foto nr.39: particolare impianti



foto nr.40: particolare impianti




foto nr.41: particolare impianti



foto nr.42: particolare impianti




foto nr.43: particolare impianti



foto nr.44: particolare impianti




foto nr.45: particolare impianti



foto nr.46: particolare impianti




foto nr.47: particolare finestra



foto nr.48: particolare finestra




foto nr.49: particolare terrazze




foto nr.50: vista interna veranda



foto nr.51: vista interna veranda




foto nr.52: vista interna veranda



foto nr.53: vista interna veranda




foto nr.54: particolare pavimento



foto nr.55: vista esterna veranda



foto nr.56: vista esterna lastrico solare




foto nr.57: vista esterna lastrico solare



foto nr.58: vista esterna lastrico solare



foto nr.59: vista esterna lastrico solare




foto nr.60: vista interno sbarco soffitta




foto nr.61: ingresso piano soffitta



foto nr.62: vista interna soffitta




foto nr.63: particolare pavimento soffitta



foto nr.64: particolare copertura soffitta



foto nr.65: particolare zona condominiale



foto nr.66: vista esterna locale tecnico



foto nr.67: vista esterna locale tecnico



foto nr.68: vista esterna locale tecnico



foto nr.69: vista interna locale tecnico



foto nr.70: vista interna locale tecnico




foto nr.71: vista interna locale tecnico



foto nr.72: particolare interno locale tecnico



foto nr.73: particolare interno locale tecnico



foto nr.74: particolare interno locale tecnico