



FOTO 3: Prospetto del fabbricato su via Liguria



FOTO 4: Vani lato est del Lotto







FOTO 5 e 6: Vano lato est (foto di sinistra) e anti-WC (foto di destra)



FOTO 7 e 8: WC lato est (foto di sinistra) e WC lato ovest (foto di destra)





FOTO 9: Vano lato ovest del Lotto



FOTO 10 e 11: Vano lato ovest del Lotto (foto di sinistra) e porta di collegamento tra il bene pignorato e il bene definito dell'interno n. 66 non oggetto di pignoramento ma di fatto collegato all'immobile oggetto di analisi (foto di destra)

