

# APPENDICE 1: FOTOGRAFIE

*Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio per stima immobiliare*  
*Esecuzione immobiliare n. 28/2023*




Identificazione condominio



Ingresso e scala comune

*Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio per stima immobiliare  
Esecuzione immobiliare n. 28/2023*



Porta di accesso all'alloggio – vista esterna ed interna




Corridoio e camera da letto

*Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio per stima immobiliare*  
*Esecuzione immobiliare n. 28/2023*



Balcone camera da letto e bagno




Tinello

*Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio per stima immobiliare*  
*Esecuzione immobiliare n. 28/2023*




Balcone tinello




Cucinino

*Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio per stima immobiliare  
Esecuzione immobiliare n. 28/2023*



Accesso al piano delle cantine



Locale cantina