

ALLEGATO A

Documentazione fotografica

LOTTO UNICO

Bene 1 – Appartamento via Sicilia n. 42



Figura 1. Vista del prospetto su via Sicilia, lato est



Figura 2. Particolare del portoncino di ingresso condominiale



Figura 3. Vista dell'ingresso e vano scala condominiale



Figura 4. Particolare del portoncino di ingresso all'unità immobiliare



Figura 5. Vista del vano di ingresso



Figura 6. Vista del riposto



Figura 7. Vista del corridoio



Figura 8. Vista del soggiorno (foto 1)



Figura 9. Vista del soggiorno (foto 2)



Figura 10. Particolare della finestra interna del vano soggiorno



Figura 11. Particolare del balcone prospiciente la via Sicilia



Figura 12. Vista della cucina



Figura 13. Vista del balconcino interno lato cucina



Figura 14. Vista del corridoio principale (foto 1)



Figura 15. Vista del corridoio principale (foto 2), si nota distacco di intonaco sul pilastro




Figura 16. Vista del bagno adiacente alla cucina



Figura 17. Prima cameretta (foto 1)



Figura 18. Prima cameretta (foto 2)



Figura 19. Particolare della finestra nel corridoio principale; si nota lesione sulla trave




Figura 20. Vista della seconda cameretta (foto 1)



Figura 21. Vista della seconda cameretta (foto 2)



Figura 22. Vista del balcone prospiciente la seconda cameretta



Figura 23. Vista del secondo bagno



Figura 24. Vista della camera da letto: si noti uno dei due ripostigli realizzati nella stanza (foto 1); si notano macchie di umidità sulle pareti



Figura 25. Vista della camera da letto (foto 2)



Figura 26. Vista della camera da letto: si noti il secondo ripostiglio realizzato nella stanza (foto 3)