

Allegato 6: Rilievo fotografico



1



2



3



4



5



6



7




8



9



locale 1




locale 1




locale 2



locale 2



prima rampa scala



locale 3



locale 4



locale 4



locale 4



locale 5 - corte illegittimamente coperta




locale 5 - corte illegittimamente coperta




locale 5 - corte illegittimamente coperta

piano primo



seconda rampa scala



botola accesso palco morto soffitta



locale 1



locale 1



locale 4



locale 4



dettaglio facciata tergale



dettaglio facciata tergale



copertura illegittima corte



locale 2



dettaglio intradossso copertura locale 2



locale 2



locale 3



locale 3



vista finestra locale 3



locale 1 - palco morto



dettagli intradossso copertura delle porzioni controsoffittate

