

Immobile Foglio 84 Part.IIa 113 Sub 4
Via del Leone n. 2 – Sabaudia (LT)



Foto n. 1/2 – Strada Colle Piuccio



Foto n. 3 – Ingresso Centro Residenziale Colle Piuccio



Foto n. 4/5 – Ingresso Centro Residenziale Colle Piuccio





Foto n. 6/8 – Viabilità interna al Centro Residenziale Colle Piuccio





Foto n. 9 – Angolo tra via del Leone e via del Capricorno



Foto n. 10 – Via del Leone n. 2



Foto n. 11/12 – Immobile Via del Leone n. 2 Fg 84 Part 113 Sub 4





Foto n. 13/14 – Cassetta postale – Citofono





Foto n. 15/16 – Contatore ENEL – Quadro utenza non identificabile





Foto n. 17/19 – Viste esterne del villino





Foto n. 20/22 – Viste esterne del villino





Foto n. 23/25 – Particolari della corte e di uno dei prospetti esterni del villino





Foto n. 26 – Barbecue prefabbricato



Foto n. 27 – Particolare infiltrazione cornice/canale di gronda



Foto n. 28/30 – Baracca fatiscente nella corte posteriore








Foto n. 31/34 – Doccia esterne e lavabo nella corte posteriore






Foto n. 35/37 – Viste del cornicione danneggiato su cui era stata ancorata l'antenna TV





Foto n. 38 – Particolare del distacco di intonaco dal soffitto nell'area antistante l'ingresso al villino



Foto n. 39 – Vista della corte anteriore del fabbricato



Foto n. 40/41 – Viste del pozzo nella corte anteriore del fabbricato



Foto n. 42/43 – Viste della corte del fabbricato



Foto n. 44/46 – Viste della corte del fabbricato






Foto n. 47/48 – Impianti di illuminazione ed irrigazione non funzionanti





Foto n. 49/51 – Portone ingresso al Piano Terra






Foto n. 52/53 – Viste dell'esterno del Piano Terra



Foto n. 54/55 – Viste del Pranzo/Soggiorno



Foto n. 56/59 – Viste del Pranzo/Soggiorno





Foto n. 60 – Camino nel Pranzo/Soggiorno



Foto n. 61/62 – Viste della cucina



Foto n. 63/66 – Viste della cucina e dell'ingresso al ripostiglio/lavanderia






Foto n. 67/70 – Viste interne del ripostiglio/lavanderia









Foto n. 71/74 – Scala di collegamento tra i due piani del villino






Foto n. 75/78 – Letto 2






Foto n. 79/81 – Particolari del Letto 2






Foto n. 82/83 – Disimpegno




Foto n. 84/86 – Bagno



Foto n. 87/88 – Bagno






Foto n. 89/92 – Letto 1





Foto n. 93/94 – Particolari Letto 1






Foto n. 95/96 – Caldaia collocata in un box metallico all'interno del giardino

