


Allegato 3 - Inquadramento generale



San Pietro Avellana – posizione immobile



Posizione immobile



Fronte Vicoletto Santa Lucia n.10



Fronte Via Santa Maria della Neve n.19

Allegato 4 - Documentazione fotografica dei luoghi interni




Ingresso



Ingresso - Cucina



Salotto



Sala da pranzo



Primo locale adibito a camera singola



Secondo locale adibito a camera singola




Camera matrimoniale - foto1



Camera matrimoniale - foto2




Bagno - foto1



Bagno - foto2




Cantina - foto1



Cantina - foto2

Allegato 5 - Descrizione grafica degli abusi edilizi

-  demolizione
-  chiusura



Pianta piano primo - Ante operam



Pianta piano primo - Post operam

(scala 1:100)