

ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Appartamento sito a Capaci (PA)
via degli Oleandri n. 5, piano terra, int. 1.



Vista satellitare



Foto n. 1 - Vista esterna



Foto n. 2 - Vista esterna



Foto n. 3 - Vista esterna dei cancelli di ingresso



Foto n. 4 - Vista esterna dell'area parcheggio condominiale



Foto n. 5 - Balcone su spazio a parcheggio condominiale




Foto n. 6 - Cannello di ingresso alla corte di pertinenza dallo spazio a parcheggio condominiale



Foto n. 7 - Portone di ingresso condominiale sullo spazio a parcheggio



Foto n. 8 - Interni: Soggiorno/pranzo



Foto n. 9 - Interni: cucina



Foto n. 10 - Interni: w.c. con doccia



Foto n. 11 - Interni: Camera da letto principale



Foto n. 12 - Interni: Bagno con vasca, interno alla camera da letto principale



Foto n. 13 - Interni: Seconda camera da letto



Foto n. 14 - Interni: terza camera da letto



Foto n. 15 - Interni: ripostiglio



Foto n. 16 - Esterni: Corte di pertinenza



Foto n. 17 - Esterni: Corte di pertinenza



Foto n. 18 - Esterni: Balcone su corte di pertinenza




Foto n. 19 - Esterni: Corridoio privato di accesso esterno alla corte di pertinenza dallo spazio a parcheggio condominiale