


ALLEGATO 2



Fotografia aerea Google Earth



Ingresso al complesso condominiale dal civ. 30 della via Ciculli





Fronte principale della scala A, lato zona parcheggio condominiale



Strada di accesso dalla via Ciaculli





Retroprospetto dell'edificio scala A, a confine con spazi condominiali



Fronte principale della scala A, a confine con area a parcheggio condominiale – Vista verso il cancello scorrevole di accesso






Ingresso scala A



Androne condominiale





Coni ottici fotografie





Foto n° 1



Foto n° 2





Foto n° 3



Foto n° 4





Foto n° 5



Foto n° 6





Foto n° 7



Foto n° 8





Foto n° 9



Foto pavimentazione





Foto n° 10



Balcone su prospetto principale con frontalino e intradosso danneggiati

