





RILIEVO ESTERNO - Sub. 715 – Foto 1 e 2 .
Viste del fabbricato a destinazione terziaria/servizi al n. 10/A di Via Dalmine.





RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 3 e 4.
Identificazione del Negozio (sala da ballo) soggetto ad esecuzione al Piano Terra del fabbricato.



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 5.
Ingresso principale al Negozio (sala da ballo).



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 6.
Ingressi secondari (di emergenza) al Negozio (sala da ballo).




RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 7 e 8.
Viste degli spazi esterni prospicienti il Negozio (sala da ballo).



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 9-14.
Panoramica serramenti finestra e porte del Negozio (sala da ballo).



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 15.
Vista delle pannellature mobili a chiusura dei portali sul fronte Nord.



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 16-18.
Dettagli pannellature mobili a chiusura dei portali sul fronte Nord.



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 19 e 20.
Dettagli gruppo esterno condotti dell'impianto di climatizzazione e ricircolo aria del locale.




RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 21-24.
Panoramica dettagli dei serramenti in legno e in metallo, con e senza vetrocamere vetro-camere.



RILIEVO ESTERNO – Sub. 715 – Foto 25 e 26.
Citofoneria esterna e dettaglio della pavimentazione dei percorsi pedonali.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 27-30.
Porta di accesso principale al locale e vista del Guardaroba/locale Cassa.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 31 e 32.
Viste della zona Ingresso/Guardaroba/Cassa e della sala del locale da ballo.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 33 e 34 - Panoramiche della sala del locale da ballo.

Giudice Dr. Bruno CONCA – C. T. U. Dott. Arch. Marco ABBATE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. Reg. Es. Imm. 11/2024
Promossa da **DO VALUE S.P.A.** contro **RISTORANTE BERNABO' S.R.L.**



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 35 e 36.
Panoramiche della sala del locale da ballo.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 37 e 38.
Panoramiche della sala del locale da ballo.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 39 e 40.
Panoramiche della sala del locale da ballo - Dettaglio della zona Bar.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 41-43.
Panoramiche della sala del locale da ballo - Dettaglio della Pedana Est e Consolle D.J..



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 44 e 45.
Riprese del Banco Bar.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 46 e 47.
Riprese della zona retro banco Bar.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 48 e 49.
Riprese della zona retro banco Bar e degli ingressi al Vano Pluri-uso (a dx) e Magazzino scorte.



RILIEVO INTERNO
Sub. 715 – Foto 50 e 51.
Riprese del Vano Pluri-uso
e del Magazzino scorte.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 52-55.
Riprese del varco di accesso e dell'antibagno avventori.
Lo stesso varco permette l'accesso all'Antibagno e Bagno disabili.




RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 56 e 57.
Riprese dei locali Bagno Donne e Bagno Uomini.




RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 58 e 59.
Riprese dei locali Anti-bagno e Bagno disabili.



RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 60-63.
Riprese del locale Disimpegno quadri elettrici
e delle porte di ingresso allo Spogliatoio (Cucina) e Antibagno personale.





RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 64-67.
Riprese dei locali Antibagno personale e Bagno personale.




RILIEVO INTERNO – Sub. 715 – Foto 68-71.
Riprese del locale Spogliatoio adibito a Cucina preparazioni fredde e zona lavaggio.



RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 72-75.
Dettagli impianti e dotazioni antincendio.




RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 76-79.
Dettagli dell'impianto elettrico e sonoro (residuale).



RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 80 e 81.
Dettagli dell'impianto di estrazione e ricircolo e climatizzazione.



RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 82 e 83.
Dettagli dell'impianto audio e illuminante per la sala da ballo.



RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 84-89.
Dettagli delle pedane sala da ballo e Bar, della loro struttura, dei gradini di accesso,
della pavimentazione in lamiera corrugata e in legno verniciato.



RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 90-92.
Dettagli delle pavimentazioni e rivestimenti presenti nei locali di servizio e nella sala da ballo.



RILIEVO PARTICOLARI – Sub. 715 – Foto 93-95.
Dettagli dell'impianto elettrico e canalizzazioni/derivazioni a parete.