

ORIGINAL

Studio Tecnico di Ingegneria Civile - Ing. Ansaldo Francesco
via Roma n° 118 - 97010 GIARRATANA (RG)
Partita IVA: 01214220889 - Codice fiscale: NSL FNC 65S17 E016K
Telefono: 0932975294 - Fax: 0932975294 - Cellulare: 3338494494 - PEC: francesco.ansaldi@ingpec.eu

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

- All. 1. Verbale di inizio delle operazioni peritali
- All. 2. Visure catastali
- All. 3. Estratti di mappa
- All. 4. Planimetrie catastali
- All. 5. Certificato di destinazione urbanistica
- All. 6. Copie licenze edilizie
- All. 7. Visure ipotecarie
- All. 8. Copia nota di trascrizione
- All. 9. Copia dichiarazione di successione
- All. 10. Documentazione fotografica



Studio Tecnico di Ingegneria Civile - Ing. Ansaldo Francesco

via Roma n° 118 - 97010 GIARRATANA (RG)

Partita IVA: 01214220889 - Codice fiscale: NSL FNC 65S17 E016K

Telefono: 0932975294 - Fax: 0932975294 - Cellulare: 3338494494 - PEC: francesco.ansaldi@ingpec.eu

Allegato 1

Verbale di inizio delle operazioni peritali



Tribunale di Ragusa

Sezione Civile

Esecuzioni immobiliari

Ciudice: Dott. Claudio Maggioni

Esecuzione immobiliare n° 112/2011

Promossa da [REDACTED]

contro [REDACTED]

Verbale di inizio delle operazioni peritali

L'anno 2011, il giorno 28, del mese di settembre,
alle ore 9,30, previa convocazione delle parti
avvenuta con raccomandata A/R in data

il sottoscritto Ing. Francesco Anzilli, nominato
C.T.U. [nell'udienza del] con l'ordinanza del
03/06/2011, dopo aver prestato giuramento nell'udienza
del 12/07/2011, dopo aver ricevuto dall'istante
l'account disposto Sig. Giudice, ha dato inizio
alle operazioni peritali alla presenza dei signori:
1) [REDACTED], procedente.

Con la guida del Sig. [REDACTED],
il sottoscritto ha visitato gli immobili
di via N. Bixio n° 75 e 77, [REDACTED] l'immobile di
via N. Bixio n° 78 e di via M. Rapisarda
n° 45, i terreni di c/da Calatormo e di
c/da Cialupo.

Alle ore 11,00 si è presentato il debitore [REDACTED]



██████ che ha accompagnato il sottoscritto presso l'immobile di via XX Settembre n° 189, del quale il creditore non era in possesso di chiavi, consentendone l'accesso. Dopo il sopralluogo e le riprese fotografiche di detto immobile il Sig. ██████ si è allontanato.

L'accesso all'immobile di via XX Settembre n° 156, 158 è stato possibile grazie alla presenza della ██████, comproprietaria.

Di tutti gli immobili sono state eseguite delle riprese fotografiche.

Il presente verbale è stato chiuso alle ore 13,00.

L. C. S. |

████████████████████

