

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Esecuzione Immobiliare n. 578/2014




Foto n. 1 - Vista delle vie urbane che conducono al fabbricato ove è sito l'immobile oggetto della presente.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10



Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Esecuzione Immobiliare n. 578/2014



Foto n. 2 - Vista del prospetto del fabbrica Creditore A / DEBITORE "B" o ed ingresso condominiale dell'immobile oggetto della presente.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10



Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Esecuzione Immobiliare n. 578/2014



Foto n. 3 - Ingresso principale dell'edificio che conduce all'unità immobiliare di piano terzo - Via Elba

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10



Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Esecuzione Immobiliare n. 578/2014




Foto n. 4 - Corridoio che disimpegna l'ingresso ai vani dell'immobile.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10



Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Esecuzione Immobiliare n. 578/2014



Foto n. 5 - Vista della Cucina/soggiorno, posta a destra dell'ingresso .

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10





Foto n. 6 - Servizio igienico piastrellato e rivestito in ceramica dotato di vasca da bagno.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10





Foto n. 7 - Camera da letto patronale.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10





Foto n. 8 - Vano posto a sinistra dall'ingresso, con annesso balcone.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10





Foto n. 9 - Vista del ripostiglio, dove è ubicato lo scaldabagno a servizio dell'unità immobiliare.

Creditore A / DEBITORE "B"

Villagrazia di Carini (Pa) - Via Elba n. 10

