LOTTO 5



LOTTO 5 FABBRICATO A – PORZIONI ESTERNE



1. Veduta del lato est da Via Circonvallazione (Istia d'Ombrone)



2. Veduta del lato sud da Via Circonvallazione (Istia d'Ombrone)



3. Veduta del lato est



4. Veduta del lato nord

FABBRICATO A - APPARTAMENTO 1



5. Cucina



6. Altra veduta della cucina



7. Camera 1



8. Ripostiglio



9. Bagno



10. Camera 2

FABBRICATO A – APPARTAMENTO 2



11. Soggiorno-pranzo



12. Soggiorno-pranzo



13. Soggiorno-pranzo



14. Controcampo



15. Cucina




16. Altra veduta della cucina



17. Bagno



18. Vano scala



19. Disimpegni



20. Camera 1



21. Camera 2



22. Bagno

FABBRICATO A - APPARTAMENTO 3



23. Porta di ingresso del vano scala comune agli appartamenti 3-4-5. Via Circonvallazione n. 6 (Istia d'Ombrone)



24. Piano terra vano scala comune agli appartamenti 3-4-5. Sulla sx (non visibile) la porta di ingresso all'appartamento 3



25. Vano 1



26. Vano 2

FABBRICATO A - APPARTAMENTO 4



27. Porta di ingresso del vano scala comune agli appartamenti 3-4-5. Via Circonvallazione n. 6 (Istia d'Ombrone)



28. Piano primo vano scala comune agli appartamenti 3-4-5. Sulla dx è prevista la porta di ingresso all'appartamento 4



29. Vano 1



30. Vano 3



31. Vano 4



32. Vano 5

FABBRICATO A – APPARTAMENTO 5



33. Porta di ingresso del vano scala comune agli appartamenti 3-4-5. Via Circonvallazione n. 6 (Istia d'Ombrone)



34. Piano primo vano scala comune agli appartamenti 3-4-5. Porta di ingresso all'appartamento 5 (da modificare)




35. Vano 2

FABBRICATO B



36. Veduta del lato est





38. Dettaglio della rimessa attrezzi costituita da capannone



39. Porzioni interne della rimessa attrezzi (capannone)



40. Porzioni interne della rimessa attrezzi (capannone)




41. Veduta dei pollai sul lato nord

FABBRICATO C



42. Veduta del lato nord-ovest




43. Veduta dell'arello

FABBRICATO D



44. Veduta del lato nord-est



45. Veduta del lato est (la tettoia metallica in primo piano non è regolare)



46. Altra veduta del lato est



47. Veduta del vano interno