

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
RELATIVA ALL'IMMOBILE POSTO
NEL COMUNE DI PRATO VIA L.
ARIOSTO N° 24/1

Il Tecnico
Geom. Vittorio Ghiri





1 Porta d'Ingresso



2 Vista facciata principale





3 Vista facciata principale



4 Vista facciata tergale laterale





5 Caldaia (da Sostituire intervento 110%)



6 Vista Balcone (Lavori 110% Cappotto)





7 Vista Balcone (Lavori 110% Cappotto)



8 Vista Balcone (Lavori 110% Cappotto)





9 Vista Balcone (Lavori 110% Cappotto)



10 Vista Camera 01





11 Vista Camera 02



12 Vista bagno finestrato





13 Vista bagno



14 Vista Soggiorno-Pranzo-K





15 Vista Soggiorno-Pranzo-K



16 Vista Ripostiglio





17 Vista Porta di Accesso



18 Vista vano scale condominiale





19 Vista Posto Auto



20 Vista Rampa Carrabile





21 Civico Rampa

