

**R.G.E. N° 445/2021**

**APPENDICE FOTOGRAFICA**

COMUNE DI TORINO

Via RANDACCIO n° 57 piano terzo (IV° F.T.).

**APPARTAMENTO**



FOTO 1: vista prospetto su strada via Randaccio



FOTO 2: androne, ingresso carraio e pedonale



FOTO 3: scala comune e impianto ascensore





FOTO 4: ingresso all'appartamento pignorato



FOTO 5: soggiorno aperto su ingresso




FOTO 6/7: soggiorno/cucina





FOTO 8/9: bagno




FOTO 10/11/12: le tre camere






FOTO 13: La freccia rossa indica la posizione della cantina utilizzata. NON è la cantina di pertinenza indicata nella planimetria catastale.

