

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Mappa localizzazione LOTTO 1




FOTO DEL 17/05/2022

Vista ingresso da strada su particella 629 di proprietà della pignorata ma non oggetto di pignoramento



Vista strada ingresso su particella 629 di proprietà della pignorata ma non oggetto di pignoramento



Lotto 1 - Vista ingresso da particella 629 di proprietà della pignorata ma non oggetto di pignoramento



Vista interna lotto 1 strada comune di accesso



Lotto 1 corpi A e B - Vista esterna



Lotto 1 corpi A e B - Vista esterna



Lotto 1 Corpo A - Vista esterna



Lotto 1 Corpo A - Vista esterna



Lotto 1 Corpo A - Vista interna ingresso/soggiorno



Lotto 1 Corpo A - Vista interna cucina



Lotto 1 Corpo A - Vista interna ripostiglio



Lotto 1 Corpo A - Vista interna soggiorno



Lotto 1 Corpo A - Vista interna corridoio/disimpegno



Lotto 1 Corpo A - Vista interna camera da letto







Lotto 1 Corpo A - Vista interna camera da letto



Lotto 1 Corpo A - Vista interna lavanderia/magazzino







Lotto 1 Corpo A - Vista interna camera da letto



Lotto 1 Corpo A - Vista interna bagno






Lotto 1 Corpo A - Vista locale tecnico caldaia



Lotto 1 Corpo A - Vista esterna corte/giardino





Lotto 1 Corpo A - Vista esterna corte/giardino



Lotto 1 Corpo B – Vista esterna tettoia





Lotto 1 Corpo B – Vista tettoia



Lotto 1 Corpo C – Vista esterna






Lotto 1 Corpo C – Vista esterna



Lotto 1 Corpo C – Vista interna






Lotto 1 Corpo C – Vista tettoia



Lotto 1 Corpo D – Vista terreno






Lotto 1 Corpo D – Vista terreno



Lotto 1 Corpo D – Vista passaggio laterale






Lotto 1 Corpo D – Vista terreno



Lotto 1 Corpo D – Vista terreno





Lotto 1 Corpo D – Vista terreno



Lotto 1 Corpo D – Vista terreno





Lotto 1 Corpo D – Vista problematica muro di contenimento terreno



Lotto 1 Corpo D – Vista problematica muro di contenimento terreno





Lotto 1 Corpo D – Vista terreno



Lotto 1 Corpo D – Vista terreno



[REDACTED]

Lotto 1 – Vista accesso al lotto da particella 716 (lotto 1 Corpo D)



Perito Estimatore: geom. DAVIDE CARBONETTO

