

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 516/2021

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Rita Bottiglieri

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PARTI COMUNI CON SUB. 701

LOTTI 1-2-3-4-5-6: unità immobiliare in Milano

Viale delle Rimembranze di Lambrate n. 27






Fotografia n. 1 – Vista del prospetto principale del Condominio “RIMEMBRANZE 27” sito in Milano -
Viale delle Rimembranze di Lambrate n. 27






Fotografia n. 2 – Particolare del citofono in corrispondenza dell'accesso su Viale delle Rimembranze di Lambrate, dove non compare il nominativo della debitrice



Fotografia n. 3 – Particolare delle cassette delle lettere in corrispondenza dell'accesso su Viale delle Rimembranze di Lambrate, dove compare il nominativo della debitrice





Fotografia n. 4 – Particolare dei cancelli pedonale e carraio e dell'atrio di ingresso al Condominio "RIMEMBRANZE 27"




Fotografia n. 5 – Vista dell'atrio di ingresso al Condominio "RIMEMBRANZE 27", con particolare del cortile comune che conduce alle unità immobiliari A-B-L-M e del corpo scale con ascensore per accedere alle unità immobiliari C-D-E-F-G-H-I-N





Fotografia n. 6 – Particolare del corpo scale con ascensore per accedere alle unità immobiliari C-D-E-F-G-H-I-N




Fotografia n. 7 – Vista dall'esterno del corpo scale con ascensore che conduce alle unità immobiliari A-C-D-E-F-G-H-I-N





Fotografia n. 8 – Vista del corpo scale con ascensore (non funzionante) per accedere all'unità immobiliare B



Fotografia n. 9 – Particolare del cancello carraio per accedere alla rampa che conduce al piano interrato alle unità immobiliari A-D-E-F-G-H-I





Fotografie n. 10/11 – Viste della rampa, in parte scoperta e in parte coperta, che conduce al piano interrato alle unità immobiliari A-D-E-F-G-H-I





Fotografie n. 12/13 – Viste dei corselli al piano interrato, che conducono alle unità immobiliari A-D-E-F-G-H-I

