



Immagine 1 - Prospetto principale sulla via Villa



Immagine 2 - Prospetto secondario sulla corte comune





Immagine 3 - P-1 Locale Cantina



Immagine 4 - P.T. Camera/cucina





Immagine 5 - P.1 Cucina



Immagine 6 - P.1 Veranda





Immagine 7 - P.1 Camera



Immagine 8 - P.1 Soggiorno





Immagine 9 - P.1 Veranda



Immagine 10 - P.1 Bagno





Immagine 11 - P.1 Locale Caldaia



Immagine 12 - P.1 Locale Caldaia





Immagine 13 - P.2 Corridoio con vano scala



Immagine 14 - P.2 Soffitta n.1





Immagine 15 - P.2 Soffitta n.2



Immagine 16 - P.2 Soffitta n. 3





Immagine 17 - P.2 Bagno



Immagine 18 - P.2 Particolare del manto in coppi





Immagine 19 - P.T. Autorimessa doppia (sub. 4)



Immagine 20 - servizio igienico nel ripostiglio (sub. 4)

