

*DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA*



Foto n.1: Veduta del prospetto principale del fabbricato, di tre piani fuori terra (piano T, 1° e 2° sottotetto), cui appartiene la porzione pignorata, situata in Comune di Perugia, vocabolo Burello, strada per Rancolfo n.42. Nella foto sono visibili, il prospetto principale est e gli alloggi dei contatori. Notare, in primo piano l'accesso alla cantina delimitato da porta in metallo e sulla destra dell'immagine, l'accesso all'abitazione (civico 42).



Foto n.2: Altro particolare del prospetto est del fabbricato. Notare le persiane in metallo.



Foto n.3: Particolare del prospetto nord del fabbricato. Notare le tamponature esterne intonacate e non tinteggiate, il tetto del tipo a due falde con manto di copertura in coppo tegola e le finestre della cantina dotate d'infissi ed inferriata in metallo.



Foto n.4: Particolare dei prospetti nord ed ovest del fabbricato. Notare le persiane in metallo e i canali di gronda e i pluviali discendenti di lamiera zincata.



Foto n.5: Particolare della cantina al piano terra con accesso indipendente. Nella foto sono visibili, il prospetto principale est del fabbricato e la porta in metallo che delimita l'accesso.



Foto n.6: Particolare interno della cantina al piano terra. Notare le pareti al grezzo, pavimentato in battuto di cemento e l'impianto elettrico fuori traccia.



Foto n.7: Particolare dell'accesso principale (civico n.42) al piano terra sul prospetto est. Notare il portone in legno e sulla sinistra la finestra del vano scala.



Foto n.8: Particolare dell'atrio al piano terra. Notare la scala di collegamento tra il piano terra e il primo rivestita in piastrelle in monocottura e il corrimano in legno.



Foto n.9: Particolare della cantina al piano terra. Sono visibili il pavimento rivestito con piastrelle in monocottura, le pareti parzialmente intonacate e tinteggiate, l'impianto elettrico sotto traccia. Notare al centro dell'immagine la porta in legno vetrata che immette al vano scala.



Foto n.10: Altro particolare della cantina ripresa da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente.



Foto n.11: Particolare della soggiorno/cucina al piano primo. Sono visibili, sulla sinistra dell'immagine ingresso all'abitazione delimitato da porta in legno e sulla destra dell'immagine, l'apertura che immette al bagno. Notare il pavimento in monocottura e l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio.



Foto n.12: Altro particolare della soggiorno/cucina ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Sono visibili, sulla sinistra dell'immagine il caminetto, centralmente l'angolo cottura e sulla destra dell'immagine, l'apertura che immette alla camera. Notare i solai con orditura in legno lamellare.



Foto n.13: Particolare della camera priva di finestre al piano primo. Sono visibili le pareti intonacate e tinteggiate, il pavimento in parquet, l'impianto elettrico sottotraccia e l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio. Notare i solai con orditura in legno lamellare.



Foto n.14: Altro particolare della camera ripresa da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Notare, sulla destra dell'immagine, l'apertura che immette alla soggiorno/cucina delimitato da porta in legno.



Foto n.15: Particolare del bagno. È visibile, sulla destra dell'immagine, l'accesso al soggiorno/cucina. Notare la dotazione di sanitari, le pareti e il pavimento rivestiti con piastrelle in ceramica.



Foto n.16: Particolare della camera al piano primo. Notare sulla destra dell'immagine, l'apertura che immette al vano scala. Sono visibili le pareti intonacate e tinteggiate, il pavimento in parquet e l'impianto elettrico sottotraccia.



Foto n.17: Particolare della scala di collegamento tra il primo piano e il secondo piano ripresa dalla camera al secondo piano. Notare la scala rivestita in piastrelle in monocottura e il corrimano in legno.



Foto n.18: Particolare della camera al secondo piano. Notare, le pareti intonacate e tinteggiate, l'impianto elettrico sottotraccia, il pavimento in parquet e in alto l'impianto di condizionamento.