

7. RILIEVO FOTOGRAFICO





Foto 1: ... Vista da Via Roma ..



Foto 2: ... Vista del fronte Posteriore





Foto 3: ... Vista laterale ...



Foto 4: ... Scorcio da Via Roma ...





Foto 5: ... ingresso soggiorno



Foto 6...





Foto 7: ... Scala di accesso al Piano Seminterrato (attuale sub 7) ...



Foto 8: ... Piano Seminterrato ...





Foto 9: ... Scala di accesso al Primo e al Secondo Piano ..



Foto 10: ... Sala del Primo Piano....





Foto 11: ... Cucina al Primo Piano



Foto 12: ... Camera al Secondo Piano (Mansarda) ...





Foto 13: ... Camera al Secondo Piano (Mansarda)



Foto 14





Foto 15: .. Balconi del Primo Piano, lato anteriore



Foto 16: ... Terrazzino al Primo Piano, lato posteriore





Foto 17: ..Balconi del Secondo Piano (Mansarda) ...



Foto 18: .. Terrazzino al Piano Rialzato – accesso all’area giardino ...





Foto 19: ... Area giardino (compresa porzione dell'unità attigua non oggetto di procedura)



Foto 20: ... Manufatti precari sull'area giardino ...





Foto 21: ... Pozzo comune anche all'unità attigua, non oggetto di procedura. ...



Foto 22: ... Rovina degli aggetti ...





Foto 23: ... Inidoneità dei sistemi di smaltimento delle acque di pioggia ..



Foto 24: Umidità nella camera dell'ultimo livello

