

**Lotto 15, Appartamento in Marineo via Agrigento 76
Fg. 15 p.lla 329 sub 4 – (piano primo)**





Portoncino di
ingresso

FOTO 1 – Prospetti nord-ovest e sud-ovest della palazzina



FOTO 2 – Prospetto sud-ovest e sud-est della palazzina





FOTO 3 – Portoncino a piano terra e vano scala comune



FOTO 4 – Ingresso dal vano scala interno





FOTO 5 – Ingresso (1)



FOTO 6 – Camera (2)





FOTO 7 – Camera (2) e accesso disimpegno (5) sulla sinistra



FOTO 8 – A sinistra anti-wc (3), a destra wc (4)





FOTO 9 – WC (4), particolare del soffitto ammalorato



FOTO 10 – Balcone (8)





FOTO 11 – Disimpegno (5)



FOTO 12 – Camera (6) e accesso disimpegno (5) sulla destra





FOTO 13 – Disimpegno con accesso alla camera (6) e al wc (7)



FOTO 14 – WC (7)

