

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 516/2021


Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Rita Bottiglieri

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


LOTTO 6: IMMOBILE N

Viale delle Rimembranze di Lambrate n. 27 - Milano





Fotografia n. 1 – Vista della facciata su cui prospetta l'unità immobiliare N (appartamento piano secondo e terzo), vuoto su rampa box, con particolare del balcone con tettoia




Fotografia n. 2 – Vista dell'altra facciata su cui prospetta l'unità immobiliare N (appartamento piano secondo e terzo), con particolare al piano secondo del serramento e del balcone





Fotografie n. 3/4 – Vista della facciata su cui prospetta l'unità immobiliare N (appartamento piano secondo e terzo), con particolare dei due balconi al piano secondo che affacciano sul cortile interno (foto sopra) e del terrazzo al piano terzo (foto sotto)





Fotografia n. 5 – Vista del corpo scale, con ascensore, che conduce all'unità immobiliare N (piano secondo)



Fotografia n. 6 – Vista della porta di ingresso all'appartamento al piano secondo





Fotografia n. 7 – Vista del locale ingresso



Fotografia n. 8 – Vista del locale cabina armadio





Fotografie n. 9/10 – Vista del locale cabina armadio con balcone, con particolare del taglio a soffitto (luce)





Fotografie n. 11/12 – Particolari del balcone a servizio della cabina armadio, con tettoia a copertura





Fotografia n. 13 – Vista dell'apertura che conduce al disimpegno di accesso al locale bagno



Fotografia n. 14 – Vista dell'ingresso al locale bagno





Fotografie n. 15/16 – Vista del locale bagno, con particolare della botola di accesso agli impianti a soffitto






Fotografie n. 17/18 – Viste del locale soggiorno/pranzo con balcone





Fotografia n. 19 – Vista del disimpegno (a destra) e dell'angolo cottura (a sinistra)



Fotografia n. 20 – Particolare dell'angolo cottura





Fotografie n. 21/22 – Viste del locale camera con balcone





Fotografie n. 23/24 – Viste del locale camera con particolare del vano a soffitto, sprovvisto di scala, che conduce al piano terzo a terrazzo





Fotografie n. 25/26 – Viste del terrazzo al piano terzo





Fotografia n. 27 – Vista dall'alto del terrazzo, confinante con l'unità immobiliare B adiacente, sprovvisto di recinzione

