



FOTO 01 - VISTA DAL FABBRICATO
VIA CAPANNAGUZZO E CONTESTO



FOTO 02 - VISTA DAL FABBRICATO
VIA CAPANNAGUZZO E CONTESTO



FOTO 03 - VIA CAPANNAGUZZO



FOTO 04 - FABBRICATO IN ESAME



FOTO 05 - INGRESSO CARRABILE



FOTO 06 - RECINZIONI E INGRESSI



FOTO 07 - PROSPETTO PRINCIPALE



FOTO 08 - PROSPETTO LATERALE E
VISTA VERANDA NON CONFORME



FOTO 09 - PROPRIETÀ CONFINANTE



FOTO 10 - CORTILE E INGRESSO
PEDONALE



FOTO 11 - VISTA DEL CONFINE
DIVISORIO DELLA BIFAMILIARE



FOTO 12 - PROSPETTO RETROSTANTE



FOTO 13 - CORTILE ESCLUSIVO SU VIA CAPANNAGUZZO



FOTO 14 - CONFINE LATERALE



FOTO 15 - VISTA DEL CONFINE LATERALE DALL'ALTO



FOTO 16 - CORTILE RETROSTANTE



FOTO 17 - SERVIZIO NEL RETRO CON TERRAZZO NON CONFORME COPERTURA



FOTO 18 - TETTOIA NON CONFORME CON TERRAZZO DI COLLEGAMENTO



FOTO 19 - VISTA AMPLIAMENTO A PIANO TERRA NON CONFORME




FOTO 20 - TERRAZZO NON CONFORME DI COLLEGAMENTO A PIANO PRIMO



FOTO 21 - TERRAZZO E COPERTURE TETTOIE NON CONFORMI



FOTO 22 - INGRESSO A PIANO TERRA



FOTO 23 - VISTA DEL CORTILE E DEL GIARDINO SU VIA CAPANNAGUZZO



FOTO 24 - AMPLIAMENTO A PIANO TERRA NON CONFORME



FOTO 25 - COPERTURE TETTOIE
A PIANO TERRA NON CONFORMI



FOTO 26 - TAMPONAMENTI TETTOIE
A PIANO TERRA NON CONFORMI



FOTO 27 - TAMPONAMENTI TETTOIE
A PIANO TERRA NON CONFORMI



FOTO 28 - TERRAZZO NON CONFORME



FOTO 29 - BALCONE SUL FRONTE
PRINCIPALE



FOTO 30 - BALCONE NON CONFORME
SUL FRONTE RETROSTANTE



FOTO 31 - CENTRALE TERMICA
A PIANO TERRA



FOTO 32 - AUTORIMESSA
A PIANO TERRA



FOTO 33 - AUTORIMESSA
A PIANO TERRA



FOTO 34 - VANI NEL FABBRICATO
STACCATO A SERVIZI



FOTO 35 - VANI NEL FABBRICATO
STACCATO A SERVIZI



FOTO 36 - VANI NEL FABBRICATO
STACCATO A SERVIZI



FOTO 37 - PIANO TERRA
SALA PRANZO SOGGIORNO



FOTO 38 - PIANO TERRA
ANGOLO COTTURA



FOTO 39 - PIANO TERRA VANO W.C.



FOTO 40 - PIANO TERRA
DISIMPEGNO INGRESSO



FOTO 41 - PIANO TERRA CAMERA



FOTO 42 - PIANO TERRA STUDIO



FOTO 43 - PIANO PRIMO
SALA PRANZO CUCINA



FOTO 44 - PIANO PRIMO CUCINA



FOTO 45 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 46 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 47 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 48 - PIANO PRIMO CUCINA



FOTO 49 - PIANO PRIMO RIPOSTIGLIO LAVANDERIA VERANDA NON CONFORME



FOTO 50 - VERANDA CHIUSA NON CONFORME



FOTO 51 - PIANO PRIMO BAGNO SECONDARIO NON CONFORME



FOTO 52 - PIANO PRIMO BAGNO PRINCIPALE



FOTO 53 - PIANO PRIMO CAMERA



FOTO 54 - PIANO PRIMO CAMERA CON SUDDIVISIONE NON CONFORME



FOTO 55 - VANO SCALA



FOTO 56 - VANO SCALA ACCESSO AL PIANO PRIMO




FOTO 57 - PIANO TERRA PORTA INGRESSO




FOTO 58 - PIANO PRIMO DETTAGLIO PAVIMENTAZIONI



FOTO 59 - PIANO TERRA DETTAGLIO PAVIMENTAZIONI



FOTO 60 - VANO SCALA DETTAGLIO INGRESSO PIANO PRIMO



FOTO 61 - INFISSO E CASSONETTO CON AVVOLGIBILE



FOTO 62 - INFISSO A PIANO PRIMO



FOTO 63 - AVVOLGIBILE IN PVC



FOTO 64 - FINESTRA A PIANO PRIMO



FOTO 65 - FINESTRA A PIANO TERRA CON GRATA ANTI-INTRUSIONE



FOTO 66 - DETTAGLIO INTERNO TETTOIA NON CONFORME SUL RETRO



FOTO 67 - ACCESSO SUL TERRAZZO DI COLLEGAMENTO NON CONFORME



FOTO 68 - PIANO PRIMO DETTAGLI TERRAZZO NON CONFORME




FOTO 69 - FABBRICATO STACCATO A SERVIZI DETTAGLIO PAVIMENTAZIONI



FOTO 70 - CALDAIA PIANO PRIMO



FOTO 71 - PIANO TERRA RADIATORE IN NICCHIA SOTTO FINESTRA



FOTO 72 - CALDAIA PIANO TERRA