


---

**TRIBUNALE DI CUNEO**  
CIVILE


**Esecuzione Immobiliare**




**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

*Tecnico incaricato: dott. ing. Roberto TINA*  
*iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo al N. 729*  
*iscritto all'Albo del Tribunale di Cuneo al N. 81*  
*C.F. TNIRRT58H19F811 - P.Iva 02010440044*

*con studio in Racconigi (Cuneo) Via Vittorio Emanuele III° n. 7/A*  
*telefono: 017285217*  
*cellulare: 3356362627*  
*email: studiocepid@gmail.com*




Fotografia n. 2 – Prospetto nord




Fotografia n. 3 – Particolare del soggiorno (PT)



Fotografia n. 4 – Altro particolare del soggiorno (PT)




Fotografia n. 5 – Bagno (PT)



Fotografia n. 6 – Particolare cucina (PT)



Fotografia n. 7 – Altro particolare cucina (PT)



Fotografia n. 8 – Particolare camera letto 1 (P1)




Fotografia n. 9 – Altro particolare camera letto 1 (P1)




Fotografia n. 10 – Particolare camera letto 2 (P1)



Fotografia n. 11 – Altro particolare camera letto 2 (P1)




Fotografia n. 12 – Particolare bagno (P1)



Fotografia n. 13 – Altro particolare bagno (P1)



Fotografia n. 14 – Particolare balcone



Fotografia n. 15 – Altro particolare balcone




Fotografia n. 16 – Particolare locale sottotetto




Fotografia n. 17 – Altro particolare locale sottotetto



Fotografia n. 18 – Altro particolare locale sottotetto



Fotografia n. 18 – Altro particolare locale sottotetto



Fotografia n. 19 – Scala di accesso al locale sottotetto




Fotografia n. 20 – Terreno agricolo (orto)



Fotografia n. 21 – Altro particolare del terreno agricolo (orto)



Fotografia n. 22 – Passaggio di accesso all'orto



Fotografia n. 23 – Prosecuzione del passaggio di accesso all'orto



Fotografia n. 24 – Particolare del giardino



Fotografia n. 25 – Altro particolare del giardino



Fotografia n. 26 – Baracca sita nel giardino



Fotografia n. 27 – Interno baracca



Racconigi, 21 gennaio 2024

Il perito:  
dott. ing. Roberto Tina