



Foto n. 1) Via Nuova Tralia a Pimonte (NA)



Foto n. 2) Imbocco Via Casa  
Cuomo II da Via Nuova Tralia



Foto n. 3) Via Casa Cuomo II



Foto n. 4) Prospetto esterno degli immobili pignorati



Foto n. 5) Prospetto esterno degli immobili pignorati



Foto n. 6) Vista d'insieme degli immobili pignorati



Foto n. 7) Acceso al cortile comune  
dalla Via Casa Cuomo II



Foto n. 8) Prospetto interno  
cortile degli immobili pignorati



Foto n. 9) Prospetto interno cortile degli immobili pignorati



Foto n. 10) Vista d'insieme del locale 2



Foto n. 11) Scala che dal Locale 2 conduce al piano cantinato



Foto n. 12) Vista d'insieme del Locale 1



Foto n. 13) Scala che dal Locale 2 conduce al piano primo



Foto n. 14) Vista d'insieme del Locale 3



Foto n. 15) Altra vista del Locale 3



Foto n. 16) Vista d'insieme  
del Locale 4





Foto n. 17) Vista d'insieme del Locale 5



Foto n. 18) Scala che dal Locale 5 conduce al piano primo



Foto n. 19) Vista d'insieme del Locale 6



Foto n. 20) Altra vista del Locale 6



Foto n. 21) Arrivo scala al piano primo dal Locale 2



Foto n. 22) Vista d'insieme del Locale 7



Foto n. 23) Vista d'insieme del Locale 8



Foto n. 24) Altra vista del Locale 8



Foto n. 25) Vista d'insieme del Locale 9



Foto n. 26) Altra vista  
del Locale 9



Foto n. 27) Vista d'insieme del Locale 10



Foto n. 28) Balcone 1



Foto n. 29 Arrivo scala al piano primo dal Locale 5



Foto n. 30) Vista d'insieme del Locale 11



Foto n. 31) Altra vista del Locale 11



Foto n. 32) Accesso al Sottotetto 1





Foto n. 33) Scala che dal  
Locale 11 conduce ai sottotetti



Foto n. 34) Arrivo scala  
ai sottotetti dal Locale 11



Foto n. 35) Lastrico solare 1



Foto n. 36) Vista d'insieme del Sottotetto 2



Foto n. 37) Vista d'insieme del Sottotetto 3



Foto n. 38) Lastrico solare 2



Foto n. 39) Vista d'insieme del Sottotetto 4



Foto n. 40) Altra vista del Sottotetto 4



Foto n. 41) Vista d'insieme del Sottotetto 5



Foto n. 42) Vista esterna dei sottotetti



Foto n. 43) Altra vista esterna dei sottotetti



Foto n. 44) Altra vista esterna dei sottotetti