



Immagine satellitare (Edificio "B")



Immagine satellitare (Edificio "A", autorimessa)



Fermata autobus (Strada Pradisera)



Accesso pedonale e carraio (Strada Pradisera)



Piazzale interno



Edificio "B"



Appartamento (Edificio "B", P.4, prospetto ovest)



Portico P.T



Accesso al vano scala e ascensore comune



Accesso all'appartamento (P.4)



Disimpegno



Cucina (porta finestra ovest)



Cucina



Generatore per Riscaldamento e ACS (Cucina)



Bagno (finestra ovest)



Bagno




Locale 1 (finestra ovest)



Locale 2 (porta finestra ovest)



Locale 2 (particolare pavimento)



Balcone (prospetto ovest)



Termostato ambiente e citofono (disimpegno)



Ammaloramenti localizzati



Deterioramento carta da parati



Probabile perdita d'acqua dal vaso igienico




Ascensore (P.S1)



Cantina (P.S1, n. 41)



Cantina



Autorimessa (Edificio "A", P.S1, n. 12)



Autorimessa



Cancello carraio (Strada Pradisera)



Scuola dell'infanzia (Strada Pradisera)



Centro sportivo (Via Dei Salici)
