



Foto da 1 a 17 - Accesso alla proprietà da SS 124



Foto da 18 a 44 – Parcheggio lato Nord - Accesso alla proprietà







Foto da 45 a 48 – Cabina elettrica



Foto da 49 a 70 – Viale di collegamento tra parcheggio ed edificio principale - Aiuole





Foto da 71 a 118 – Area destinata a pizzeria esterna – Edificio pizzeria ed annessi WC








Foto da 119 a 125 – Prospetto Nord - Ingresso principale edificio





Foto da 126 a 133



.... Prospetto Est



Foto da 134 a 135 – Rip. stoccaggio bevande

Foto 136 – Tettoia gruppo pompe antincendio

Foto da 137 a 151 – Area esterna adiacente prospetto Est



Foto da 152 a 210 – Area esterna lato Est - Piscina










Foto da 211 a 238 – Prospetto Est – Scala metallica di accesso al piano primo





Foto da 239 a 250 – Prospetto Sud



Foto da 251 a 254 – Prospetto Ovest





Foto da 255 a 293 – Area esterna lato Sud – Impianto solare termico



Foto da 156 a 174 – Area esterna lato....



..... Sud – Office tennis





Foto da 294 a 318 – Prospetto Ovest




Foto da 319 a 320 – Vialeto di collegamento tra parcheggio ed edificio principale





Foto da 321 a 337 - Area comune – Accesso al piano primo dalla scala interna





Foto da 338 a 357 - Camera 201






Foto da 358 a 373 - Camera 202







Foto da 374 a 387 - Camera 204













Foto da 388 a 400 - Camera 204






Foto da 401 a 411 - Camera 205













Foto da 412 a 415 - Disimpegno centrale corridoio camere piano primo

Foto da 416 a 427 - Ripostiglio





Foto da 428 a 440 - Camera 206






Foto da 441 a 451 - Camera 207








Foto da 452 a 465 - Camera 207










Foto da 466 a 477 - Camera 209



Foto da 478 a 491 - Camera 210







Foto da 492 a 515 - Camera 211











Foto 516 – Planimetria antincendio P1



Foto 517 – Uscita di sicurezza lato Sud P1



Foto da 518 a 528 – Camera 212







Foto da 529 - Estintore




Foto 530 – Soffitto corr. camere P1













Foto da 531 a 546 – Camera 213









Foto da 547 a 561 – Camera 214









Foto da 562 a 574 – Camera 215









Foto da 575 a 587 – Camera 216




Foto da 588 a 596 – Camera 217







Foto da 597 a 607 – Camera 218




Foto da 608 a 617 – Camera 219






Foto da 618 a 628 – Camera 220






Foto da 629 a 634 – Sala lettura, ritrovo e ricevimenti con somministrazione





Foto da 635 a 659 – Veranda esterna primo piano lato Nord – Scala metallica di accesso al piano primo lato Nord






Foto da 660 a 669 – Office al servizio della sala ricevimenti e lettura




Foto da 670 a 675 - Area comune – Accesso al piano primo dalla scala interna – Disimpegno camere 221-231



Foto da 671 a 690 - Area servizi comuni piano primo






Foto da 691 a 700 - Camera 221




Foto da 701 a 710 - Sala congressi e ricevimenti con somministrazione










Foto da 711 a 727 - Camera 222








Foto da 728 a 735 - Area comune – Disimpegni zona camere 221-231








Foto da 736 a 740 - Ripostiglio adiacente camera 223S

Foto da 741 a 763 - Camera 223S









Foto da 764 a 781 - Camera 224S











Foto da 782 a 792 - Camera 225






Foto da 793 a 802 - Veranda lato Est piano primo



Foto da 803 a 818 - Camera226D





Foto da 819 a 829 - Camera 227




Foto da 830 a 843 - Camera 228D




Foto da 844 a 855 - Balcone lato Est



Foto da 844 a 855 - Balcone lato Est










Foto da 856 a 875 - Camera 229D








Foto da 876 a 879 - Camera 230D





Foto da 880 a 881 – Locale in lamierino





Foto da 882 a 903 - Camera 230 D











Foto da 904 a 935 - Camera 231 D









Foto da 936 a 938 - Corridoio camere 226-231



Foto da 939 a 952 - Balcone lato Est




Foto da 953 a 964 - Disimpegni camere piano primo, vano ascensore, vano scala










Foto da 965 a 980 - Hall







Foto da 981 a 993 - Sala bar



Foto da 994 a 1001 - Office








Foto da 1002 a 1005 – Retro bar

Foto da 1006 a 1009 – Filtro








Foto da 1010 a 1015 – Lavastoviglie

Foto da 1016 a 1024 ...



... - Frigo






Foto da 1025 - Filtro

Foto da 1026 a 1034 – Forno elettrico







Foto da 1035 a 1067 – Cucina





Foto da 1068 a 1072 – Dispensa




Foto da 1073 a 1092 – Zona WC al servizio della cucina









Foto da 1093 a 1110 - Sala ristorante e ricevimenti








Foto da 1111 a 1143 - Zona servizi piano terra







Foto 1144 – Bancone Hall

Foto da 1145 a 1155...



... - Bazar



Foto da 1156 a 1161 - reception






Foto da 1162 a 1167 – Sala QE





Foto da 1168 a 1174 – Ufficio

Foto 1175 – Hall lato ufficio











Foto 1176 – Corr. camere PT

Foto da 1177 a 1194 – Camera 101







Foto da 1195 a 1209 – Camera 102




Foto 1210 – Corr. camere PT Foto da 1211 a 1223 – Camera 103







Foto da 1224 a 1239 – Camera 104





Foto 1240 – Corr. camere PT

Foto da 1241 a 1253 – Camera 105





















Foto da 1254 a 1268 – Camera 106








Foto 1269 – Corr. camere PT

Foto da 1270 a 1283 – Camera 107














Foto da 1284 a 1298 – Camera 106







Foto da 1299 a 1312 – Camera 109




Foto da 1313 a 1326 – Camera 110









Foto da 1327 a 1328 – Dispositivi antincendio PT

Foto da 1329 a 1333 ...



... - Disimpegno centrale corridoi camere-zona benessere

Foto da 1334 a 1343 – Ripostiglio








Foto da 1344 a 1347 – Corridoio zona benessere

Foto 1348 – Ingr. servizi







Foto da 1349 a 1356 – Docce lato Nord



Foto da 1357 a 1361 – Disimpegno zona servizi

Foto da 1362 a 1369 ...



... – Docce lato Sud





Foto da 1370 a 1377 – WC servizi lato Sud




Foto da 1378 a 1386 – WCH




Foto da 1387 a 1395...



.... – WC servizi lato Nord








Foto da 1396 a 1414 – Pronto soccorso con annesso WC






Foto da 1415 a 1416 – Corridoio zona benessere

Foto da 1417 a 1428 – Disimpegno












Foto da 1429 a 1439 – Coiffeur






Foto da 1440 a 1454 – Sala fitness




Foto da 1455 a 1471 – Alloggio









Foto da 1472 a 1473 – Corridoio zona benessere

Foto da 1474 a 1498 – Sala benessere







Foto da 1499 a 1505 – Bagno turco




Foto da 1506 a 1519...



... - Sauna






Foto da 1520 a 1522 – Sala benessere

Foto da 1523 a 1524 – Impianto solare termico – Area esterna lato Sud



Foto da 1525 a 1538 – Area esterna lato Sud – Muro di confine lato Ovest





Foto da 1539 a 1551 – Campi da tennis



Foto da 1552 a 1555 – Area esterna lato Sud

Foto da 1556 a 1585 – Terreno porzione...





... Sud Est – Confini Sud della proprietà





Foto da 1586 a 1613 – Terreno porzione Est – Confine proprietà





Foto da 1614 a 1617 – Parcheggio lato Nord





Foto da 1618 a 1631 – Terreno lato Nord proprietà – Aiuole e fontane adiacenti al vialetto di collegamento tra parcheggio e ingresso principale



Foto da 1632 a 1643 – Area campi da tennis





Foto da 1644 a 1679 – Porzione Sud Ovest...



.... della proprietà Foto da 1644 a 1679 – Lato Sud area campi da tennis








Foto da 1680 a 1682 – Corridoio zona benessere Foto da 1683 a 1694 – Sala trattamenti





Foto da 1695 a 1715 – Vano tecnico














Foto da 1716 a 1718 – Sala trattamenti

Foto da 1719 a 1729 – Sala congressi ...



... e ricevimenti con somministrazione – Piano primo








Foto da 1730 a 1737 – Office tennis



Foto da 1738 a 1739 – Locale pizzeria – Prospetti Est e Ovest



Foto da 1740 a 1751 – Locale pizzeria – Zona lavaggio





Foto da 1752 a 1761 – Locale pizzeria – Sgombero



Foto da 1762 a 1769 – Locale pizzeria – Zona bar




Foto da 1770 a 1779 – Locale pizzeria – Zona pizzeria





Foto da 1780 a 1782 – Locale pizzeria – Zona lavaggio



Foto da 1783 a 1784 – WC area adibita a pizzeria all'aperto

Foto da 1785 a 1793 – Ripostiglio stoccaggio bevande

