


**Tribunale di Imperia**  
**R.G.E N 118/2020**  
**ALLEGATO FOTOGRAFICO**



**Foto n.1** – via Due Camini – inizio proprietà



**Foto n.2** – via Due Camini – inizio strada d'accesso e manufatto non regolare



**Foto n.3** – via Due Camini – terreni di proprietà e strada di accesso



**Foto n.4** – terreni di proprietà e strada di accesso






**Foto n.5** – strada di accesso, i terreni di proprietà rimangono a valle delle



**Foto n.6** – strada di accesso, i terreni di proprietà rimangono a valle, sotto la freccia l'abitazione



**Foto n.7** – terreni di proprietà e abitazione



**Foto n.8** – terreni di proprietà






**Foto n.9** – i terreni di proprietà e alcuni manufatti NON regolari



**Foto n.10** – i terreni di proprietà e alcuni manufatti NON regolari



**Foto n.11** – terreni di proprietà



**Foto n.12** – abitazione e tettoia NON regolare





**Foto n.13** – abitazione ed unità esterna



**Foto n.14** – terreni di proprietà e alcuni manufatti NON regolari




**Foto n.15** – alcuni manufatti NON regolari



**Foto n.16** – abitazione con a fianco un manufatto NON regolare






**Foto n.17** – caldaia posta esterna sul retro



**Foto n.18** – terreni e giardini



**Foto n.19** – manufatti NON regolari



**Foto n.20** – manufatti NON regolari





**Foto n.21** – tettoia NON regolare



**Foto n.22** – ingresso - corridoio ed accesso soggiorno




**Foto n.23** – portone - ingresso



**Foto n.24** – corridoio e accessi camere





**Foto n.25** – soggiorno e termo camino



**Foto n.26** – split soggiorno



**Foto n.27** – cucinino e sala pranzo



**Foto n.28** – cucinino







**Foto n.29** – sala pranzo



**Foto n.30** – cucinino




**Foto n.31** – camera



**Foto n.32** – camera e w.c. in camera





**Foto n.33 - w.c. in camera**



**Foto n.34 - camera**



**Foto n.35** – camera



**Foto n.36** – w.c. da ultimare





**Foto n.37** – w.c. accanto alla sala pranzo



**Foto n.38** – abbaino nel disimpegno

