




*FOTO n° 1 – Vista aerea dell'area e posizione del fabbricato oggetto di stima*



*FOTO n° 2 – Vista ravvicinata della zona ed individuazione del fabbricato*




FOTO n°3 – Vista del fronte principale



FOTO n°4 – Vista del fronte laterale sud-ovest



FOTO n°5 – Vista fronte sud-est



FOTO n°6 – Vista garage e rampa di accesso

**ABITAZIONE AL PIANO PRIMO – p.lla 31 sub. 4**



FOTO n°7 – Vista ingresso-soggiorno



FOTO n°8 – Vista cucina e botola accesso soffitta



FOTO n°9 – Vista di una camera



FOTO n°10 – Vista altra camera



FOTO n°11 – Vista disimpegno zona notte




FOTO n°12 – Vista del bagno



FOTO n°13 – Vista della soffitta lato sud-est



FOTO n°14 – Vista della soffitta lato nord



FOTO n°15 – Vista infiltrazioni sul soffitto della camera



FOTO n°16 – Altra vista del soggiorno

**ABITAZIONE AL PIANO TERRA – p.lla 31 sub. 1**



FOTO n°17 – Vista Ingresso-soggiorno




FOTO n°18 – Vista della cucina



FOTO n°19 – Vista di una camera




FOTO n°20 – Vista del bagno



FOTO n°21 – Vista di altra camera



FOTO n° 22 – Vista camera e disimpegno



FOTO n° 23 – Vista umidità di risalita sul muro controterra



FOTO n° 24 – Vista interna del garage (sub.5)



FOTO n° 25 – Altra vista interna del garage (sub.5)



FOTO n° 26 – Vista esterna garage (sub.5)