

**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Procedura Esecutiva immobiliare n.677/2022**  
All.4A alla perizia - Rilievo fotografico

Unità immobiliare in Ponte San Pietro (prov.Bergamo), via dei Mille, 2



Foto n.1) Veduta edificio condominiale e contesto da via Dei Mille



Foto n.2-3) Veduta edificio in cui è inserita l'unità abitativa (piano 3°) – prospetti su via Piazzini








Foto n.4-5) Particolari atrio d'ingresso condominiale e rampa di accesso all'appartamento (sub.21)



Foto n.6) Cucina



Foto n.7) Soggiorno








Foto n.8) Soggiorno



Foto n.9-10) Bagno







Foto n.11) Corridoio




Foto n.12) Balcone



Foto n.13-14) Camera da letto



Foto n.15-16) Viste da balcone (cortile condominiale) e finestra soggiorno su via Piazzini

