


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Coni Visuali:




NORD
⊕

> 00


= CONO VISUALE



Coni Visuali:




PIANTA PIANO TERRA - H. 2,80 - (*locali comuni*)




PIANTA PIANO TERRA



Coni Visuali:



PIANTA PIANO SECONDO



> 00

= CONO VISUALE



**APPARTAMENTO CON RELATIVA AUTORIMESSA
al piano secondo, senza ascensore**
Comune di Padova (PD) – Via Dante di Nanni n. 32
-C.F.: fg. 61 part. n. 116, Sub. 10 (Appartamento) e Sub. 18 (Autorimessa)
eretti sull'area C.T. fg. 61 part. 116



01 Vista dell'angolo Nord-Est del fabbricato condominiale;



02 Vista del prospetto Nord del fabbricato condominiale;





03 Vista dell'angolo Nord-Ovest del fabbricato condominiale;



04 Vista del percorso pedonale Ovest, comune a tutte le unità che compongono il condominio;





05 Vista del percorso carraio Est;



06 Vista dell'angolo Sud-Est del condominio;





07 Vista dalla corte interna condominiale;



08 Vista dell'accesso dell'autorimessa oggetto di valutazione;





09 Vista dell'autorimessa;




10 Vista interna all'autorimessa;






11 Vista del percorso pedonale d'accesso comune a tutte le unità;




12 Vista dell'androne di ingresso al condominio, verso la porta di accesso;






13 Altra vista dell'androne di ingresso condominiale, verso il vano scale comune;



14 Vista dell'accesso al vano tecnico;





15 Vista interna del vano tecnico;



16 Vista della porta di accesso principale all'appartamento oggetto di esecuzione, dal vano scale condominiale;





17 Vista dal vano d'ingresso verso il soggiorno;



18 Vista del disimpegno;





19 Vista dal disimpegno verso il bagno;




20 Altra vista del disimpegno verso la porta d'ingresso;





21 Vista interna del vano soggiorno verso la porta d'uscita sul poggiolo;



22 Altra vista interna del soggiorno verso la porta;





23 Altra vista interna del soggiorno;



24 Vista interna del vano cucina;





25 Vista della cucina verso la porta aperta sul disimpegno;



26 Vista del poggiolo dalla cucina;





27 Vista del poggiolo Ovest;



28 Vista interna del bagno, verso la parete della finestra dove si nota la presenza di muffe;





29 Particolare del soffitto del bagno, con presenza di muffe;



30 Altra vista interna del bagno verso la porta interna;





31 Vista interna della camera da letto matrimoniale;



32 Altra vista interna della camera matrimoniale;





33 Particolare della parete interna della camera da letto matrimoniale dove si nota la presenza di muffe;



34 Vista interna della camera da letto;





35 Altra vista interna della camera da letto singola;



36 Particolare sul soffitto e parete interna alla camera da letto singola, dove si nota la presenza di muffe;

