


## **BENE N.1**

U.I. censita al NCEU del Comune di 5LHWL al Foglio P.IIa Sub .

# BENE 1



scala 1:500

BENE 1 FOTO N°1: Vista esterna dell'appartamento, corte comune.




BENE 1 FOTO N°2: Vista esterna dell'appartamento, ingresso al fabbricato.



BENE 1 FOTO N°3: Prospetto Sud-Est.



BENE 1 FOTO N°4: Prospetto Ovest.




BENE 1 FOTO N°5: Prospetto Sud.



BENE 1 FOTO N°6: Prospetto Nord.



# BENE 1 - PIANO PRIMO



scala 1:100

BENE 1 FOTO N°7: Vista interna dell'appartamento, ingresso.



BENE 1 FOTO N°8: Vista interna dell'appartamento, disimpegno.




BENE 1 FOTO N°9: Vista interna dell'appartamento, cucina/1.



BENE 1 FOTO N°10: Vista interna dell'appartamento, cucina/2.



BENE 1 FOTO N°11: Vista interna dell'appartamento, particolare caldaia.



BENE 1 FOTO N°12: Vista interna dell'appartamento, bagno/1.



BENE 1 FOTO N°13: Vista interna dell'appartamento, bagno/2.



BENE 1 FOTO N°14: Vista interna dell'appartamento, soggiorno/1.



BENE 1 FOTO N°15: Vista interna dell'appartamento, soggiorno/2.



BENE 1 FOTO N°16: Vista interna dell'appartamento, soggiorno/3.




BENE 1 FOTO N°17: Vista interna dell'appartamento, terrazzo chiuso/1.



BENE 1 FOTO N°18: Vista interna dell'appartamento, terrazzo chiuso/2.



BENE 1 FOTO N°19: Vista interna dell'appartamento, terrazzo chiuso/3.



BENE 1 FOTO N°20: Vista interna dell'appartamento, disimpegno/1.




BENE 1 FOTO N°21: Vista interna dell'appartamento, disimpegno/2.



BENE 1 FOTO N°22: Vista interna dell'appartamento, camera 1/1.



BENE 1 FOTO N°23: Vista interna dell'appartamento, camera 1/2.




BENE 1 FOTO N°24: Vista esterna dell'appartamento, particolare infisso.



BENE 1 FOTO N°25: Vista interna dell'appartamento, camera 2.



# BENE 1 - PIANO SEMINTERRATO




scala 1:100


BENE 1 FOTO N°26: Ingresso cantina annessa all'appartamento



BENE 1 FOTO N°27: Vista interna della cantina annessa all'appartamento/1



BENE 1 FOTO N°28: Vista interna della cantina annessa all'appartamento/2



Vista della Particella 239 tratta da google maps.

