


BENE 1

Planimetria di rilievo dello Stato di fatto alla data del sopralluogo del 03.09.2018, NCEU di RIETI (RI) Fg 75, P.Ila 239, Sub 6

PIANO PRIMO




scala 1:100

BENE 1

Planimetria di rilievo dello Stato di fatto alla data del sopralluogo
del 03.09.2018, NCEU di RIETI (RI) Fg 75, P.IIa 239, Sub 6
Individuazione delle difformità Catastali

PIANO PRIMO



 Difformità Catastali




scala 1:100

BENE 1

Calcolo della superficie reale lorda dell'appartamento censito al
NCEU di RIETI (RI) Fg 75, P.IIa 239, Sub 6

PIANO PRIMO



PIANO PRIMO

Superficie primaria - residenziale

| | | |
|---------|--------------|------------------------|
| ① | (4.71x10.62) | = M ² 50.02 |
| ② | (1.72x5.21) | = M ² 8.96 |
| ③ | (3.32x5.53) | = M ² 18.36 |
| SOMMANO | | = M ² 77.34 |

PIANO PRIMO



Superficie secondaria - terrazzo

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
| ④ | (4.93x1.53) | = M ² 7.54 |
|---|-------------|-----------------------|

BENE 1

Planimetria di rilievo dello Stato di fatto alla data del sopralluogo del 03.09.2018, NCEU di RIETI (RI) Fg 75, P.Ila 239, Sub 6

PIANO SEMINTERRATO




scala 1:100

BENE 1

Calcolo della superficie reale lorda dell'appartamento censito al
NCEU di RIETI (RI) Fg 75, P.Ila 239, Sub 6

PIANO SEMINTERRATO



PIANO SEMINTERRATO

Superficie secondaria - cantina

| | | |
|-------|---------------|-------------------------|
| ① | (2.05x5.70) | = M ² 11.685 |
| ② | (0.50x5.40) | = M ² 2.70 |
| ③ | (0.60x0.26)/2 | = M ² 0.08 |
| <hr/> | | |
| | SOMMANO | = M ² 14.465 |