


Allegato n. 2
Rilievo Fotografico
Immobile Via del Castoro n. 1/3




Prospetto Via dell'Antilope



Prospetto su corte condominiale



Ingresso



Disimpegno



Servizio igienico




Servizio igienico



Camera



Camera



Camera



Salone



Salone



Cucina



Veranda