

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobile ubicato in comune di Castelletto Molina (AT)

Via Case Sparse nr. 5



*Foto n. 1 - Immobile oggetto di procedura, vista da Via Case Sparse*



*Foto n. 2 - Immobile oggetto di procedura, vista dalla corte*



*Foto n. 3 – pollaio*



*Foto n. 4 - fabbricato precario in legno*




Foto n. 5 - abitazione, particolare ingresso



Foto n. 6 - abitazione, particolare sala



Foto n. 7 - abitazione, particolare cucina



Foto n. 8 - abitazione, particolare camera



Foto n. 9 - abitazione, particolare bagno



Foto n. 10 - abitazione, particolare camera



Foto n. 11 - dettaglio danni da pregressa infiltrazione



Foto n. 12 – cantina



Foto n. 13 – cantina



Foto n. 14 – cantina



Foto n. 15 - centrale termica