

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tolentino - foglio 66 particella 109 subalterni 4 e 6 - Corpo A - Lotto n. 2



**FOTO N. 1**  
foto aerea



**FOTO N. 2**  
cancello d'ingresso alla strada privata che conduce all'immobile oggetto di perizia



**FOTO N. 3**

**subalterno 6 – cancello d'ingresso ubicato su corte (bene comune non censibile)**



**FOTO N. 4**

**subalterno 4 – parete esterna**



**FOTO N. 5**  
**subalterno 4 – esterno**




**FOTO N. 6**  
**subalterno 4 – esterno**



**FOTO N. 7**  
**subalterno 4 – interno**



**FOTO N. 8**  
**subalterno 4 – interno**



**FOTO N. 9**  
**subalterno 4 – interno**



**FOTO N. 10**  
**subalterno 4 – interno**



**FOTO N. 11**  
**subalterno 4 – interno**



**FOTO N. 12**  
**subalterno 4 – interno**

Tolentino - foglio 66 particella 109 subalterno 5 - Corpo C - Lotto n. 2



**FOTO N. 13**  
**subalterno 5 – esterno**



**FOTO N. 14**  
**subalterno 5 – esterno**



**FOTO N. 15**  
**subalterno 5 – interno**

Tolentino - foglio 66 particella 109 subalterno 7 - Corpo D - Lotto n. 2



**FOTO N. 16**  
**subalterno 7 ubicazione tettoia demolita**

Tolentino - foglio 66 particella 109 subalterni 2 e 8 – Corpi B ed E - Lotto n. 2



**FOTO N. 17**  
**subalterni 8 e 2 – esterno**



**FOTO N. 18**  
**subalterno 8 – esterno**



**FOTO N. 19**  
**subalterno 8 – esterno**



**FOTO N. 20**  
**subalterno 8 – interno**




**FOTO N. 21**  
**subalterno 8 – interno**



**FOTO N. 22**  
**subalterno 8 – interno**



**FOTO N. 23**  
**subalterno 2 – esterno**



**FOTO N. 24**  
**subalterno 2 – esterno**





**FOTO N. 27**  
**capannoni modello hangar non autorizzati esterno**



**FOTO N. 28**  
**capannoni modello hangar non autorizzati esterno**



**FOTO N. 29**  
**capannoni modello hangar non autorizzati interno**



**FOTO N. 30**  
**capannoni modello hangar non autorizzati interno**



**FOTO N. 31**  
**capannoni modello hangar non autorizzati interno**