

ALL. "C"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





CONTESTO IMMOBILIARE




CUCINA





SOGGIORNO



SOGGIORNO





SOGGIORNO



CAMERA





BAGNO



CAMERA





INGRESSO GARAGE



GARAGE





ABUSO INSTALLAZIONE DI TETTOIA



ABUSO APERTURA DI PORTA PER ACCEDERE ALLO SCANNAFOSSO ESISTENTE





SCANNAFOSSO

