

"Estratto grafico di mappa catastale"

raffigurante la situazione rispondente dei luoghi riguardante l' immobile, oggetto di proc. esec. n° 9/2021
R.G.E., sito nel Comune di CAPO D'Orlando in Contrada San Martino n° 76

Legenda :



Ubicazione in atti catastali, riguardante l'immobile riportato nell'atto di pignoramento ed contraddistinto in catasto fabbricati al fog. 3 part.Illa 545 (ex part.Illa 162 sub 2)



Ubicazione di fatto reale, riscontrata sui luoghi, riguardante l'immobile detenuto dagli esecutati ed individuato in catasto terreni al fog. 3 part.Illa 163 (porzione di fabbricato rurale) e su porzione di maggiore superficie di terreno ricadente al fog. 3 particella 548

L'esperto
Antonino Costantino
(Geom. Antonino COSTANTINO)





