

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO - FOGLIO 31 PARTICELLA 1153




Foto prospetto via Solferino 71 e scala interna



Foto camera da letto Piano Terra



Foto camera da letto (sinistra) e bagno (destra) Piano Terra




Foto cucina e salotto Primo Piano



Foto rispostiglio (sinistra) e sottotetto non abitabile (destra) Secondo Piano



Foto terrazza Secondo Piano