

LOTTO 1 -

**Porzione di fabbricato in Piazza G. Marconi n.10 (piano terra),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 6, Particella 194, Sub. 3.**



FOTO 1
(vista nord-est / ingresso)



FOTO 2
(vista sud)



FOTO 3
(ingresso comune)




FOTO 4
(ingresso)



FOTO 5
(disimpegno)



FOTO 6
(camera da letto)



FOTO 7
(particolare di una lesione presente nella camera da letto)



FOTO 8
(ripostiglio est lato finestra)



FOTO 9
(ripostiglio est lato disimpegno)



FOTO 10
(bagno)



FOTO 11
(bagno)



FOTO 12
(ripostiglio ovest)

**LOTTO 2 -
Porzione di fabbricato in Piazza G. Marconi n.10 (piano primo e sottotetto),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 6, Particella 194, Sub. 6.**



FOTO 13
(vista nord-est / ingresso)



FOTO 14
(vista sud)



FOTO 15
(ingresso comune)



FOTO 16
(vano scala comune)




FOTO 17
(particolare del pianerottolo comune al piano primo)



FOTO 18
(particolare dell'intradosso del solaio piano sottotetto, presenza di umidità)



FOTO 19
(ingresso)



FOTO 20
(ingresso piano sottotetto)



FOTO 21
(cucina)



FOTO 22
(particolare delle infiltrazioni in cucina)



FOTO 23
(particolare delle lesioni all'intradosso del solaio del sottotetto in cucina)



FOTO 24
(disimpegno)



FOTO 25
(particolare dell'impianto di riscaldamento)



FOTO 26
(soggiorno)



FOTO 27
(particolare degli infissi)



FOTO 28
(particolare del pavimento)




FOTO 29
(camera da letto)



FOTO 30
(particolare delle infiltrazioni all'intradosso del solaio del sottotetto nel disimpegno)




FOTO 31
(bagno)




FOTO 32
(particolare pavimento bagno, disimpegno e camera)



FOTO 33
(camera da letto)



FOTO 34
(scala di accesso alla soffitta comune)



FOTO 35
(soffitta comune)



FOTO 36
(soffitta comune)



FOTO 37
(soffitta comune)



FOTO 38
(terrazzo comune)



FOTO 39
(terrazzo comune)

**LOTTO 3 -
Porzione di fabbricato in Piazza G. Marconi n.10 (piano primo e sottotetto),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 6, Particella 194, Sub. 7.**



FOTO 40
(vista nord-est)



FOTO 41
(vista nord-ovest)



FOTO 42
(vista sud)



FOTO 43
(ingresso comune)



FOTO 44
(vano scala comune)




FOTO 45
(particolare del pianerottolo comune al piano primo)



FOTO 46
(particolare dell'intradosso del solaio piano sottotetto, presenza di umidità)




FOTO 47
(ingresso)



FOTO 48
(ingresso piano sottotetto)



FOTO 49
(disimpegno)



FOTO 50

(locale sfondellamento all'intradosso del solaio del sottotetto nel disimpegno)



FOTO 51
(bagno)



FOTO 52
(locale sfondellamento all'intradosso del solaio del sottotetto nel bagno)



FOTO 53
(cucina)



FOTO 54
(particolare dell'infisso e del pavimento della cucina)



FOTO 55
(balcone)



FOTO 56
(ripostiglio)



FOTO 57
(particolare pavimento camera e soggiorno)



FOTO 58
(camera da letto)



FOTO 59
(particolare dell'umidità all'intradosso del solaio del sottotetto in camera da letto)



FOTO 60
(soggiorno)



FOTO 61
(soggiorno)



FOTO 62
(particolare dell'umidità all'intradosso del solaio del sottotetto in soggiorno)



FOTO 63
(scala di accesso alla soffitta comune)



FOTO 64
(soffitta comune)



FOTO 65
(soffitta comune)



FOTO 66
(soffitta comune)



FOTO 67
(terrazzo comune)



FOTO 68
(terrazzo comune)

**LOTTO 4 -
Porzione di fabbricato in Piazza G. Marconi n.11-12 (piano terra),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 6, Particella 194, Sub. 14.**



FOTO 69
(vista nord-est)



FOTO 70
(vista nord-ovest / ingresso)



FOTO 71
(vista sud)



FOTO 72
(negozio ambiente 1 / lato ovest porzione ovest)



FOTO 73
(negozio ambiente 1 / lato ovest porzione est)




FOTO 74
(negozio particolare pavimento ambiente 1-2)



FOTO 75
(particolare impianto di condizionamento e riscaldamento)



FOTO 76
(negozio ambiente 2 / lato est porzione nord-est)



FOTO 77
(negozio ambiente 2 / lato est)



FOTO 78
(negozio ambiente 2 / lato est accesso al locale ripostiglio)



FOTO 79
(ripostiglio)




FOTO 80
(ripostiglio)



FOTO 81
(antibagno)



FOTO 82
(bagno)

**LOTTO 5 -
Porzione di fabbricato in Via Cesare Battisti n.28 (piano terra),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 6, Particella 601, Sub. 1.**



FOTO 83
(vista nord-est / sud-est)



FOTO 84
(vista sud-est / ingresso)



FOTO 85
(vista est)



FOTO 86
(particolare soglia, infisso e pavimento ingresso)



FOTO 87
(laboratorio lato sud)



FOTO 88
(laboratorio lato est)



FOTO 89
(laboratorio lato ovest)



FOTO 90
(laboratorio lato nord)



FOTO 91
(particolare del soffitto e dell'impianto di illuminazione)



FOTO 92
(ingressi ripostiglio e bagno)



FOTO 93
(ripostiglio)



FOTO 94
(bagno)



FOTO 95
(particolare porta ripostiglio)

**LOTTO 6 -
Fabbricato in Via E.Fermi n.11-13-15 (piano terra, primo, secondo,terzo),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 11, Particella 95, Sub. 2-3-4.**



FOTO 96
(vista nord-ovest)



FOTO 97
(vista nord)



FOTO 98
(vista ovest porzione sud)



FOTO 99
(vista est porzione nord)



FOTO 100
(vista est porzione sud)



FOTO 101
(copertura porzione sud)



FOTO 102
(copertura porzione nord)



FOTO 103
(copertura vista d'insieme)



FOTO 104

(particolare dello sfondellamento all'intradosso del solaio di copertura lungo lo sporto di gronda)




FOTO 105

(laboratorio porzione sud – piano 1°)



FOTO 106
(laboratorio porzione est – piano 1°)



FOTO 107
(laboratorio porzione nord-ovest – piano 1°)



FOTO 108
(laboratorio porzione nord / vano scala – piano 1°)



FOTO 109
(vano scala – piano T-1°)



FOTO 110
(bagni del laboratorio – piano 1°)



FOTO 111
(bagni del laboratorio – piano 1°)



FOTO 112
(disimpegno – piano 1°)




FOTO 113
(sala di attesa lato est – piano 1°)



FOTO 114
(sala di attesa lato ovest – piano 1°)



FOTO 115
(particolare pavimento locali sala di attesa, disimpegno, ufficio – piano 1°)



FOTO 116
(ufficio lato sud – piano 1°)



FOTO 117
(ufficio lato nord – piano 1°)



FOTO 118
(locale coperto a sud del laboratorio, porzione ovest – piano 1°)



FOTO 119
(locale coperto a sud del laboratorio, porzione est – piano 1°)



FOTO 120
(vano scala – piano 1°-2°)



FOTO 121
(vano scala – piano 1°-2°)



FOTO 122
(magazzino lato ovest – piano T)



FOTO 123
(magazzino lato est – piano T)



FOTO 124
(vano scala – piano T)



FOTO 125
(centrale enel – piano T)



FOTO 126

(cucina realizzata tra la centrale enel e la centrale termica – piano 1°-2°)



FOTO 127

(cucina realizzata tra la centrale enel e la centrale termica – piano 1°-2°)



FOTO 128
(magazzino lato nord – piano T)



FOTO 129
(magazzino lato nord – piano T)



FOTO 130
(copertura del locale coperto a sud del laboratorio, porzione est)



FOTO 131
(vista nord-est, al piano T locale non accessibile situato all'angolo in primo piano)



FOTO 132
(ingressi centrale enel esterna e centrale termica – piano T)




FOTO 133
(centrale termica – piano T)



FOTO 134
(locale non ultimato – piano 2°)



FOTO 135
(locale non ultimato – piano 2°)



FOTO 136
(vano scala – piano 2°-3°)



FOTO 137
(locale non ultimato – piano 3°)



FOTO 138
(locale non ultimato – piano 3°)



FOTO 139
(particolare del lucernario – piano 3°)



FOTO 140
(particolare del degrado locale rilevato su una trave di copertura – piano 3°)



FOTO 141
(terrazzo – piano 3°)



FOTO 142
(accesso alla copertura – piano 3°)



FOTO 143
(centrale enel esterna– piano T)

LOTTO 7
Porzione di fabbricato in Via Garibaldi n.28 (piano secondo),
Comune di Torre San Patrizio (FM), Foglio 6, Particella 104, Sub. 6.



FOTO 144
(vista nord)



FOTO 145
(vista sud)



FOTO 146
(vano scala interno comune)



FOTO 147
(ingresso)



FOTO 148
(disimpegno lato sud)



FOTO 149
(disimpegno lato nord)



FOTO 150
(locale sud-ovest)



FOTO 151
(presenza di lesioni sul soffitto del locale sud-ovest)



FOTO 152
(particolare impianto di riscaldamento)



FOTO 153
(particolare dell'infisso)



FOTO 154
(locale nord-ovest)



FOTO 155
(predisposizione allacci per cucina locale nord-ovest)



FOTO 156
(bagno)



FOTO 157
(bagno)



FOTO 158
(bagno)



FOTO 159
(locale sud-est)



FOTO 160
(locale sud-est)



FOTO 161
(locale nord-est)



FOTO 162
(accesso locale ripostiglio)



FOTO 163
(locale sud-ovest)



FOTO 164
(intradosso copertura visibile dal locale ripostiglio)