R.G.Es. 480/2015 - Lotto 1 Complesso turistico alberghiero al F.22 Part. 253 Su. 3-6 oltre Unità abitativa al Sub.5 in Castelnuovo della Daunia SP6 Km 18,200 - vista google maps -




Dalla SP6



Ingresso sala ricevimento al II° livello






### sala ricevimento al II° livello - Interni



sala ricevimento al II° livello - Interni



sala ricevimento al II° livello - Interni



Copertura abusiva in pannelli accoppiati di colore rosso posta sulla sala ricev.







Tavernetta



Terrazza al Iº livello – chiusa in assenza di permessi



Cucine



Corpo "A" – camere al II° livello - corridoio



Corpo "A" – camere al II° livello – camera doppia tipo



Corpo "A" – camere al II° livello – camera singola tipo



Bagno tipo



Corpo "A" – camere al II° livello – cedimenti





Corpo "A" – scalinata di collegamento terrazza al II° livello, lato camere



Corpo "B" – II° livello, accesso alle camere



Corpo "B" – II° livello, accesso alle camere



Corpo "B" – I° livello, accesso alle camere



Corpo "B" – I° e II° livello, interni tipo





Corpo "B" – I° e II° livello, bagno tipo



Corpo "B" – I° livello – infiltrazioni d'acqua con conseguente inagibilità san./



Area piscine, bouvette, spogliatoio





# Spogliatoio -



Lastrico spogliatoio




## Colombaia



Locale depuratore



### Vano caldaia




Condotta Forno



Terrazze semicircolari chiuse





## Chiesa



Autorimessa



Ingresso autonomo Sub. 4



Ingresso Sub. 5



## Zona pranzo Sub. 4



Sala e Cucina – Sub 4



### Sub. 4



Sub. 4







Sub.4



## Unità abitativa Sub.5 - ingresso



Sub. 5



#### Zona Pranzo – Sub. 5



Sala - Sub. 5



#### – Sub. 5



- Sub. 5

