
TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Marco De Luca, nell'Esecuzione Immobiliare n° 38/2022 del R.G.E.
promossa da

contro

FOTOGRAFIE ALLEGATE



ESTERNO



Lati sud ed est su via XIVV Maggio



Lato ovest su via Guglielmo Oberdan



Foglio 77 p.lla 144

SUBALTERNO 1



Ingresso esterno civico n. 101



Ingresso all'appartamento



Cucina con finestra murata





Bagno

SUBALTERNO 3



Ingresso all'appartamento



Cucina





Interni

Subalterno 6 Piano Terra



Locale portineria



Locale zona lavoro





Locale zona lavoro



Locale zona lavoro





Locale zona lavoro



Locale zona lavoro





Locale parzialmente occupato da scaffalature porta raccoglitori



Locale occupato da colli





Locale in corso di costruzione



Locale in Corso di costruzione





Locale mensa



Porta sbarrata tra il **sub 6** e i sub 8-9-10 **NON** interessanti la presente Perizia





Porta d'accesso da terrazzino esterno lato sud



Terrazzino esterno che conduce all'ingresso settore mensa e locali ristorazione
(Notare a dx la scalinata che conduce alla centrale termica)





Terrazzino esterno lato sud
(La rampa di scala che si intravede a sx, conduce verso altri subalterni che **NON** interessano la presente Perizia)

Subalterno 6 Cortile interno



Vista ovest





Vista sud



Vista est





Particolare opera smaltimento acque piovane



Passo carraio





Particolare condizioni muro perimetrale portante

Subalterno 6 Primo Piano Zona uffici



Locale ex ufficio



Subalterno 6 Primo Piano Zona lavoro



Locale lavoro



Locale lavoro





Locale lavoro




Particolare condizioni d'uso capriata tetto in acciaio





Particolare condizioni d'uso catene tensionali per irrigidimento murature verticali portanti



Servizi igienici Primo Piano



Subalterno 6 Secondo Piano Alloggi personale vigilanza e amministrativo



Ingresso locali alloggi
(Da notare che l'ingresso al piano è lo stesso che conduce al **Subalterno 3**)



Monocalci





Locali igienici con antibagno

Subalterno 6 Terzo Piano Locale chiuso a protezione accesso terrazzo





Locale chiuso per accesso terrazzo visibile in fondo



Zona terrazzo che affaccia su via XXIV Maggio



